



Departamento de Adquisiciones

ANEXO IV – CONSULTA EMPRESA

C.P. 37/24 “CONSULTORIOS TRIAGE DE EMERGENCIA”

Montevideo, 23 de Abril de 2024

CONSULTA de la firma CONSTRUCTORA GAYOL :

Los nuevos tabiques son solo 2? porque no queda claro en el plano existente y el de reforma, aparecen tabiques en blanco donde se aprecian puertas interiores, no queda claro. O serían solo las 3 puertas de ingreso y las 2 ventanas de vidrios fijos que son las que hay planilla?.

RESPUESTA DEL SERVICIO DE ARQUITECTURA:

Si, son solo 2 tabiques, uno da hacia la circulación y el otro a la sala de espera (en el plano están dentro de un recuadro naranja los tabiques a realizar)

Y si son solo las 3 puertas de ingreso con dos hojas cada una y los materiales indicados en planilla, y ademas son 2 ventanas de vidrio fijo (hacia la circulación) con sus respectivas características.