

Montevideo, 09 de enero de 2026

Con relación al **Concurso de Precios N° 2025-10262 Contratación de una empresa especializada en servicios de mantenimiento correctivo integral, instalación y desinstalación de sistemas electrónicos de seguridad para los locales del Banco de Previsión Social (BPS) en el departamento de Montevideo**, corresponde informar:

CONSULTA DE EMPRESA Y RESPUESTA DE SEGURIDAD

Consulta –

Aprovechamos la oportunidad para realizar la siguiente consulta técnica, necesaria para una correcta elaboración de nuestra oferta:

- Marca del sistema de alarma de intrusos actualmente instalado en las dependencias objeto del concurso.

Respuesta:

No se cuenta con la información del modelo y la marca del sistema.

Consulta –

Retomando la solicitud del mail anterior, además de la marca del sistema de alarma de intrusos, sería ideal contar con la marca de los demás elementos instalados, para poder enviar un costo por sustitución ajustado a sus necesidades.

Respuesta:

Se adjunta planillas de elementos y componentes de los sistemas, se aclara que no se cuenta con información de todos los sistemas.

| LOCAL | DATOS DEL LOCAL | | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES |
|-------|--------------------|--|----------------------------------|---------------|
| | SUCURSAL | | ATYR | |
| | DIRECCIÓN | | Sarandí 469 | |
| | TELÉFONO DEL LUGAR | | 2916-13-00 / Int. 1605 (GUARDIA) | |

| | | | | |
|-------|-------------|--|------------------------|--|
| LOCAL | INTENDENCIA | | LEONARDO | |
| | DIRECCIÓN | | Sarandí 570 | |
| | TELÉFONO | | 2916-13-00 / Int. 1295 | |

| CCTV | EQUIPOS | | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES |
|------|---------|--|-------------|---------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ZONAS | ELEMENTO | UBICACIÓN | PART. | CANT. | MARCA | MODELO | Nº DE SERIE | TIEMPO (sg.) | | GARANTÍA fecha de vencimiento |
|----------|--|------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|----------------------------------|
| | | | | | | | | entrada | salida | |
| 469 - PB | DVR HIKVISION MODELO DS-7216 HGHI-SH 16 canales | ATYR - PB - SARANDI 469 - RACK | | | | | | | | |
| 469 - PB | UPS para DVR INTEX UPS IT-M1500M 1500VA 900W | | | | | | | | | |
| 469 - PB | Rack de 22U de pie 60X80 | | | | | | | | | |
| 469 - PB | Disco Duro 4 TB (2 unidades) | | | | | | | | | |
| PB - 1 | Cámaras Turbo HD tipo domo marca Hikvision, modelo DS-2CE56COT | ATYR - PB - SARANDI 469 - INTERIOR | | 1 | | | | | | |
| PB - 2 | Cámaras Turbo HD tipo domo marca Hikvision, modelo DS-2CE56COT | ATYR - PB - SARANDI 469 - INTERIOR | | 1 | | | | | | |
| PB - 3 | Cámaras Turbo HD tipo domo marca Hikvision, modelo DS-2CE56COT | ATYR - PB - SARANDI 469 - INTERIOR | | 1 | | | | | | |
| PB - 4 | Cámaras Turbo HD tipo domo marca Hikvision, modelo DS-2CE56COT | ATYR - PB - SARANDI 469 - INTERIOR | | 1 | | | | | | |
| PB - 5 | Cámaras Turbo HD tipo bullet con lente varifocal 2.8mm – 12mm 2CE16C2T-VFIR3 | ATYR - PB - SARANDI 469 - VEREDA | | 1 | | | | | | |
| PB - 6 | Cámaras Turbo HD tipo bullet con lente varifocal 2.8mm – 12mm 2CE16C2T-VFIR3 | ATYR - PB - SARANDI 469 - VEREDA | | 1 | | | | | | |

| LOCAL | DATOS DEL LOCAL | | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES | | | | | | |
|-------|--------------------|--|---------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| | SUCURSAL | | Evaluacion de Incapacidad | | | | | | | |
| | DIRECCIÓN | | 8 de octubre 2935 | | | | | | | |
| | TELÉFONO DEL LUGAR | | | | | | | | | |

| LOCAL | INTENDENCIA | | FIORELLA FIEYRA | | | | | | | |
|-------|-------------|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | DIRECCION | | 8 DE OCTUBRE 2935 | | | | | | | |
| | TELÉFONO | | 24000151- INT 6620 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| ZONAS | ELEMENTO | UBICACIÓN | PART. | CANT. | MARCA | MODELO | Nº DE SERIE | TIEMPO (sg.) | | GARANTÍA fecha de vencimiento |
|-------|---|--|-------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|----------------------------------|
| | | | | | | | | entrada | salida | |
| PB | DVR HIKVISION MODELO DS-HUHI-K2 16 canales | Evaluacion Incapacidad - 8 de octubre 2935 | | | | | | | | |
| Pb | UPS ONLINE 3 KVA con 8 baterías 7Ah Reel REHT 3000 | | | | | | | | | |
| PB | Rack 12 U c/accesorios (PDU, organizador de cables, bandejas, etc) | | | | | | | | | |
| Pb | Disco Duro Western Digital Purple 6 TB | | | | | | | | | |
| Pb-01 | Cámaras tipo domo 5 MP distancias cortas Hikvision DS-2CE56HOT-ITMF | Ev. Incapacidad - PB - 8 de octubre 2935 | | 1 | | | | | | |
| Pb-02 | Cámaras tipo domo 5 MP distancias cortas Hikvision DS-2CE56HOT-ITMF | Ev. Incapacidad - PB - 8 de octubre 2935 | | 1 | | | | | | |
| Pb-03 | Cámaras tipo domo 5 MP distancias cortas Hikvision DS-2CE56HOT-ITMF | Ev. Incapacidad - PB - 8 de octubre 2935 | | 1 | | | | | | |
| Pb-04 | Cámaras tipo bullet 5 MP distancias largas Hikvision DS-2CE16HOT-IT5F | Ev. Incapacidad - PB - 8 de octubre 2935 | | 1 | | | | | | |
| Pb-05 | Cámaras tipo bullet 5 MP distancias largas Hikvision DS-2CE16HOT-IT5F | Ev. Incapacidad - PB - 8 de octubre 2935 | | 1 | | | | | | |
| Pb-06 | Cámaras tipo domo 5 MP distancias cortas Hikvision DS-2CE56HOT-ITMF | Ev. Incapacidad - PB - 8 de octubre 2935 | | 1 | | | | | | |
| Pb-07 | Cámaras tipo domo 5 MP distancias cortas Hikvision DS-2CE56HOT-ITMF | Ev. Incapacidad - PB - 8 de octubre 2935 | | 1 | | | | | | |
| Pb-08 | Cámaras tipo domo 5 MP distancias cortas Hikvision DS-2CE56HOT-ITMF | Ev. Incapacidad - PB - 8 de octubre 2935 | | 1 | | | | | | |
| Pb-09 | Cámaras tipo domo 5 MP distancias cortas Hikvision DS-2CE56HOT-ITMF | Ev. Incapacidad - PB - 8 de octubre 2935 | | 1 | | | | | | |
| Pb-10 | Cámaras tipo bullet 5 MP distancias largas Hikvision DS-2CE16HOT-IT5F | Ev. Incapacidad - PB - 8 de octubre 2935 | | 1 | | | | | | |
| Pb-11 | Cámaras tipo bullet 5 MP distancias largas Hikvision DS-2CE16HOT-IT5F | Ev. Incapacidad - PB - 8 de octubre 2935 | | 1 | | | | | | |
| Pb-12 | Cámaras tipo bullet 5 MP distancias largas Hikvision DS-2CE16HOT-IT5F | Ev. Incapacidad - PB - 8 de octubre 2935 | | 1 | | | | | | |
| Pb-13 | Cámaras tipo bullet 5 MP distancias largas Hikvision DS-2CE16HOT-IT5F | Ev. Incapacidad - PB - 8 de octubre 2935 | | 1 | | | | | | |
| P1-14 | Cámaras Turbo HD tipo domo marca Hikvision, modelo DS-2CE56COT | Ev. Incapacidad - 1er Piso - 8 de octubre 2935 | | 1 | | | | | | |
| P1-15 | Cámaras Turbo HD tipo domo marca Hikvision, modelo DS-2CE56COT | Ev. Incapacidad - 1er Piso - 8 de octubre 2935 | | 1 | | | | | | |
| P1-16 | Cámaras Turbo HD tipo domo marca Hikvision, modelo DS-2CE56COT | Ev. Incapacidad - 1er Piso - 8 de octubre 2935 | | 1 | | | | | | |

| LOCAL | DATOS DEL LOCAL | | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES |
|-------|--------------------|--|----------------------------------|---------------|
| | SUCURSAL | | ATYR | |
| | DIRECCIÓN | | Sarandí 469 | |
| | TELÉFONO DEL LUGAR | | 2916-13-00 / Int. 1605 (GUARDIA) | |

| | | | | |
|-------|-------------|--|------------------------|--|
| LOCAL | INTENDENCIA | | LEONARDO | |
| | DIRECCIÓN | | Sarandí 570 | |
| | TELÉFONO | | 2916-13-00 / Int. 1295 | |

| EQUIPOS | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES |
|---------|-------------|---------------|
| | | |
| | | |
| | | |


| ZONAS | ELEMENTO | UBICACIÓN | PART. | CANT. | MARCA | MODELO | Nº DE SERIE | TIEMPO (sg.) | | GARANTÍA |
|----------|--|------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|----------------------|
| | | | | | | | | entrada | salida | fecha de vencimiento |
| 469 - PB | DVR HIKVISION MODELO DS-7216 HGHI-SH 16 canales | ATYR - PB - SARANDI 469 - RACK | | | | | | | | |
| 469 - PB | UPS para DVR INTEX UPS IT-M1500M 1500VA 900W | | | | | | | | | |
| 469 - PB | Rack de 22U de pie 60X80 | | | | | | | | | |
| 469 - PB | Disco Duro 4 TB (2 unidades) | | | | | | | | | |
| PB - 1 | Cámaras Turbo HD tipo domo marca Hikvision, modelo DS-2CE56COT | ATYR - PB - SARANDI 469 - INTERIOR | 1 | | | | | | | |
| PB - 2 | Cámaras Turbo HD tipo domo marca Hikvision, modelo DS-2CE56COT | ATYR - PB - SARANDI 469 - INTERIOR | 1 | | | | | | | |
| PB - 3 | Cámaras Turbo HD tipo domo marca Hikvision, modelo DS-2CE56COT | ATYR - PB - SARANDI 469 - INTERIOR | 1 | | | | | | | |
| PB - 4 | Cámaras Turbo HD tipo domo marca Hikvision, modelo DS-2CE56COT | ATYR - PB - SARANDI 469 - INTERIOR | 1 | | | | | | | |
| PB - 5 | Cámaras Turbo HD tipo bullet con lente varifocal 2.8mm – 12mm 2CE16C2T-VFIR3 | ATYR - PB - SARANDI 469 - VEREDA | 1 | | | | | | | |
| PB - 6 | Cámaras Turbo HD tipo bullet con lente varifocal 2.8mm – 12mm 2CE16C2T-VFIR3 | ATYR - PB - SARANDI 469 - VEREDA | 1 | | | | | | | |

| DATOS DEL EDIFICIO | | OBSERVACIONES | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--|
| UBICACION | UBICACION DEL EDIFICIO | | |
| TELEFONO | NUMERO DEL TELEFONO | | |
| DIRECCION | DIRECCION DEL EDIFICIO | | |
| DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DEL EDIFICIO | | |
| UBICACION | UBICACION DEL EDIFICIO | | |
| CODIGO DE INSTALADOR ALARMA INTRUSO | CODIGO DE INSTALADOR ALARMA INTRUSO | | |
| GERENTE | GERENTE DEL EDIFICIO | | |
| RETE | RETE DEL EDIFICIO | | |

| COMPONENTES | EQUIPOS | CANTIDAD | DESCRIPCION | MARCA | MODELO | Nº DE SERIE | ZONAS | LETRAS | OBSERVACIONES |
|------------------------------|---------|----------|-------------|-------|--------|-------------|--------------|------------|---------------|
| LANTARNA DE ALARMA | | | | | | | 31 | 71 | |
| MODULO DE EXPANSION DE ZONAS | | | | | | | | | |
| TRANSFORMADOR | | | | | | | | | |
| BATERIA | | | | | | | | | |
| UNIDAD EXTERNA | | | | | | | | | |
| UNIDAD INTERNA | | | | | | | | | |
| EQUIPO TRANSMISOR | | | | | | | | | |
| EQUIPO RECEPTOR | | | | | | | | | |
| UPS | | | | | | | | | |
| LINEA TELEFONICA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL | 104 | |

| ZONAS | ELEMENTO | TIPO | UBICACION | DESCRIPCION | PARTICION | CANT. | MARCA | MODELO | Nº DE SERIE | TIEMPO DEMORADO (seg) | OBSERVACIONES |
|-------|----------|------|-----------|-------------|-----------|-------|-------|--------|-------------|-----------------------|---------------|
| 1 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 2 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 3 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 4 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 5 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 6 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 7 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 8 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 9 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 10 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 11 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 12 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 13 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 14 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 15 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 16 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 17 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 18 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 19 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 20 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 21 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 22 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 23 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 24 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 25 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 26 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 27 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 28 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 29 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 30 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 31 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 32 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 33 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 34 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 35 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 36 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 37 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 38 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 39 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 40 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 41 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 42 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 43 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 44 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 45 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 46 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 47 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 48 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 49 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 50 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 51 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 52 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 53 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 54 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 55 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 56 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 57 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 58 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 59 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 60 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 61 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 62 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 63 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 64 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 65 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 66 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 67 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 68 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 69 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 70 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 71 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 72 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 73 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 74 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 75 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 76 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |
| 77 | FABRIL | PA | | | | | | | | | |

| DESCRIPCION | EQUIPOS | CANTIDAD | DESCRIPCION | CANTIDAD | DISCO DURO | MARCA | MODELO | BACK (UNO) | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|----------|-------------|----------|------------|-------|--------|------------|---------------|
| UNIDAD | | | | | | | | | |
| UPS | | | | | | | | | |
| LINEA TELEFONICA | | | | | | | | | |
| CAMARA | | | | | | | | | |
| 1 | CAMARA ANALOGICA | PA | | | | | | | |
| 2 | CAMARA ANALOGICA | PA | | | | | | | |
| 3 | CAMARA ANALOGICA | PA | | | | | | | |
| 4 | CAMARA ANALOGICA | PA | | | | | | | |
| 5 | CAMARA ANALOGICA | PA | | | | | | | |
| 6 | CAMARA ANALOGICA | PA | | | | | | | |
| 7 | CAMARA ANALOGICA | PA | | | | | | | |
| 8 | CAMARA ANALOGICA | PA | | | | | | | |



LOCAL

| DATOS DEL LOCAL | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES |
|-----------------|---|---------------|
| SUCURSAL | BPS Proveduría de Central de Farmacia | |
| DIRECCIÓN | Minas 1881 | |
| TELÉFONO | 2400 0151 Int.7808 (Jefa de Proveeduría) | |
| | 2929 6109 (número asignado, no funcionando) | |

SISTEMA DE CCTV

| EQUIPOS | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES |
|------------------|---|---------------------------------|
| SERVIDOR | ROLI S.A. CUSTOM 8 | |
| Nº DE SERVIDOR | 8704 | SISTEMA INSTALADO EL 14/01/2014 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ·Mother G31M-GS R2.0 ·Memoria RAMM DDR2 1GB ·Microprocesador CELERON 2,6 ·Disco Duro WD Purple 2TB ·2 Digitalizadoras de 4 chip (8 cámaras) placas nuevas. ·Modem Actiontec externo ·Versión de software 9.24 ·Registro telefónico | |
| FUENTE | Seco-larm 12v. 3Amp. Con transformador y gabinete metálico | |
| UPS | UPS Marca Forza FX 2200LCD-C | |
| LINEA TELEFONICA | CONECTADO CON RED | |

| CÁMARA boca | DESCRIPCION | UBICACIÓN | CANT. | MARCA | MODELO | Nº DE SERIE | LENTE | BRACKET PVC | GARANTÍA fecha de vencimiento |
|-------------|-------------|---------------------------------|-------|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| 1 | ENTRADA | ENTRADA EXTERIOR | 1 | LONGSE | LIRDVSHE | | 2,8 A 12 MM | SI | |
| 2 | ENTRADA | ENTRADA INTERIOR | 1 | LIZM40SHE | IR | | 2,8 A 12 MM | SI | |
| 3 | PATIO | PATIO INTERIOR | 1 | GS | 302H IR | | 2,8 A 12 MM | SI | |
| 4 | PATIO | PATIO INTERIOR | 1 | GS | 302H IR | | 2,8 A 12 MM | SI | |
| 5 | INTERIOR | PASILLO QUIRURGICO-ODONTOLOGICO | 1 | GS | 302H IR | | 2,8 A 12 MM | SI | |
| 6 | INTERIOR | ADMINISTRACION | 1 | GS | 302H IR | | 2,8 A 12 MM | SI | |
| 7 | INTERIOR | DEPOSITO 1er PISO | 1 | GS | 302H IR | | 2,8 A 12 MM | SI | |
| 8 | INTERIOR | DEPOSITO 1er PISO | 1 | LIZM40SSA | IR | | 2,8 A 12 MM | SI | |

| | | |
|------------------|---|---------------------------------|
| SERVIDOR | ROLI S.A. CUSTOM 8 | |
| Nº DE SERVIDOR | 8705 | SISTEMA INSTALADO EL 14/01/2014 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ·Mother G31M-GS R2.0 ·Memoria RAMM DDR2 1GB ·Microprocesador CELERON 2,6 ·Disco Duro WD Purple 2TB ·2 Digitalizadoras de 4 chip (8 cámaras) placas nuevas. ·Modem Actiontec externo ·Versión de software 9.24 ·Registro telefónico | |
| FUENTE | Seco-larm 12v. 3Amp. Con transformador y gabinete metálico | |
| UPS | UPS Marca Forza FX 2200LCD-C | |
| LINEA TELEFONICA | CONECTADO CON RED | |

| CÁMARA boca | DESCRIPCION | UBICACIÓN | CANT. | MARCA | MODELO | Nº DE SERIE | LENTE | BRACKET PVC | GARANTÍA fecha de vencimiento |
|-------------|-------------|---------------------------------|-------|-------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| 1 | INTERIOR | MEDICAMENTOS | 1 | GS | 302H IR | | 2,8 A 12 MM | SI | |
| 2 | INTERIOR | CUARENTENA | 1 | GS | 302H IR | | 2,8 A 12 MM | SI | |
| 3 | INTERIOR | ENTRADA CUARENTENA | 1 | GS | 302H IR | | 2,8 A 12 MM | SI | |
| 4 | INTERIOR | FARMACIA INTERIOR | 1 | GS | 302H IR | | 2,8 A 12 MM | SI | |
| 5 | SALIDA | SALIDA DE CARGA | 1 | GS | 302H IR | | 2,8 A 12 MM | SI | |
| 6 | RAMPA | RAMPA/RECEPCION MERCADERIA | 1 | GS | 302H IR | | 2,8 A 12 MM | SI | |
| 7 | INTERIOR | PASILLO QUIRURGICO-ODONTOLOGICO | 1 | GS | 302H IR | | 2,8 A 12 MM | SI | |
| 8 | INTERIOR | DEPOSITO PLANTA BAJA | 1 | GS | 302H IR | | 2,8 A 12 MM | SI | |

LOCAL

| DATOS DEL LOCAL | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES |
|-----------------|---|---------------|
| SUCURSAL | BPS Proveduría de Central de Farmacia | |
| DIRECCIÓN | Minas 1881 | |
| TELÉFONO | 2400 0151 Int.7808 (Jefa de Proveduría) | |
| | 2929 6109 (número asignado, no funcionando) | |

SISTEMA DE CCTV

| EQUIPOS | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES |
|------------------|--|---------------------------------|
| SERVIDOR | ROLI S.A. CUSTOM 8 | |
| Nº DE SERVIDOR | 8704 | SISTEMA INSTALADO EL 14/01/2014 |
| | ·Mother G31M-GS R2.0 | |
| | ·Memoria RAMM DDR2 1GB | |
| | ·Microprocesador CELERON 2,6 | |
| | ·Disco Duro WD Purple 2TB | |
| | ·2 Digitalizadoras de 4 chip (8 cámaras) placas nuevas. | |
| | ·Modem Actiontec externo | |
| | ·Versión de software 9.24 | |
| | ·Registro telefónico | |
| FUENTE | Seco-larm 12v. 3Amp. Con transformador y gabinete metálico | |
| UPS | UPS Marca Forza FX 2200LCD-C | |
| LINEA TELEFONICA | CONECTADO CON RED | |

| CÁMARA boca | DESCRIPCION | UBICACIÓN | CANT. | MARCA | MODELO | Nº DE SERIE | LENTE | BRAKET PVC | GARANTÍA fecha de vencimiento |
|-------------|-------------|---------------------------------|-------|-----------|----------|-------------|-------------|------------|-------------------------------|
| 1 | ENTRADA | ENTRADA EXTERIOR | 1 | LONGSE | LIRDVSHE | | 2.8 A 12 MM | SI | |
| 2 | ENTRADA | ENTRADA INTERIOR | 1 | LIZM40SHE | IR | | 2.8 A 12 MM | SI | |
| 3 | PATIO | PATIO INTERIOR | 1 | GS | 302H IR | | 2.8 A 12 MM | SI | |
| 4 | PATIO | PATIO INTERIOR | 1 | GS | 302H IR | | 2.8 A 12 MM | SI | |
| 5 | INTERIOR | PASILLO QUIRURGICO-ODONTOLOGICO | 1 | GS | 302H IR | | 2.8 A 12 MM | SI | |
| 6 | INTERIOR | ADMINISTRACION | 1 | GS | 302H IR | | 2.8 A 12 MM | SI | |
| 7 | INTERIOR | DEPOSITO 1er PISO | 1 | GS | 302H IR | | 2.8 A 12 MM | SI | |
| 8 | INTERIOR | DEPOSITO 1er PISO | 1 | LIZM40SSA | IR | | 2.8 A 12 MM | SI | |

| | | |
|------------------|--|---------------------------------|
| SERVIDOR | ROLI S.A. CUSTOM 8 | |
| Nº DE SERVIDOR | 8705 | SISTEMA INSTALADO EL 14/01/2014 |
| | ·Mother G31M-GS R2.0 | |
| | ·Memoria RAMM DDR2 1GB | |
| | ·Microprocesador CELERON 2,6 | |
| | ·Disco Duro WD Purple 2TB | |
| | ·2 Digitalizadoras de 4 chip (8 cámaras) placas nuevas. | |
| | ·Modem Actiontec externo | |
| | ·Versión de software 9.24 | |
| | ·Registro telefónico | |
| FUENTE | Seco-larm 12v. 3Amp. Con transformador y gabinete metálico | |
| UPS | UPS Marca Forza FX 2200LCD-C | |
| LINEA TELEFONICA | CONECTADO CON RED | |

| CÁMARA boca | DESCRIPCION | UBICACIÓN | CANT. | MARCA | MODELO | Nº DE SERIE | LENTE | BRAKET PVC | GARANTÍA fecha de vencimiento |
|-------------|-------------|---------------------------------|-------|-------|---------|-------------|-------------|------------|-------------------------------|
| 1 | INTERIOR | MEDICAMENTOS | 1 | GS | 302H IR | | 2.8 A 12 MM | SI | |
| 2 | INTERIOR | CUARENTENA | 1 | GS | 302H IR | | 2.8 A 12 MM | SI | |
| 3 | INTERIOR | ENTRADA CUARENTENA | 1 | GS | 302H IR | | 2.8 A 12 MM | SI | |
| 4 | INTERIOR | FARMACIA INTERIOR | 1 | GS | 302H IR | | 2.8 A 12 MM | SI | |
| 5 | SALIDA | SALIDA DE CARGA | 1 | GS | 302H IR | | 2.8 A 12 MM | SI | |
| 6 | RAMPA | RAMPA/RECEPCION MERCADERIA | 1 | GS | 302H IR | | 2.8 A 12 MM | SI | |
| 7 | INTERIOR | PASILLO QUIRURGICO-ODONTOLOGICO | 1 | GS | 302H IR | | 2.8 A 12 MM | SI | |
| 8 | INTERIOR | DEPOSITO PLANTA BAJA | 1 | GS | 302H IR | | 2.8 A 12 MM | SI | |

| CCTV (Edificio Nuevo) | | | | | INSTALADO |
|---|---|-------|---------|------------|------------------|
| SERVIDOR ROLI S.A. N° 8661 | | | | | 14/06/13 |
| <ul style="list-style-type: none"> •Mother G31M-GS R2.0 •Memoria RAMM DDR2 1GB •Microprocesador CELERON 2,6 •Disco Duro WD Purple de 2 tb •Digitalizadora de 8 chip (8 cámaras) •Versión de software 9.23 | | | | | |
| CÁMARA | UBICACIÓN | MARCA | MODELO | LENTE | BRACKET |
| BOCA | | | | | |
| 1 | ASCENSORES CENTRAL 3ºS.S. | GS | 302H IR | VARIFOCCAL | SI |
| 2 | PASILLO COLONIA (LATERAL ARENAL GRANDE) P.B. | GS | 302H IR | VARIFOCCAL | SI |
| 3 | PASILLO COLONIA (LATERAL FERNANDEZ CRESPO) P.B. | GS | 302H IR | VARIFOCCAL | SI |
| 4 | GRUPO ELECTROGENO 3º S.S. | GS | 302H IR | VARIFOCCAL | SI |
| 5 | ASCENSORES CENTRAL P.B. | GS | 302H IR | VARIFOCCAL | SI |
| 6 | ASCENSORES FERNANDEZ CRESPO P.B. | GS | 302H IR | VARIFOCCAL | SI |
| 7 | ESCRITORIOS ARENAL GRANDE P.B. | GS | 301H IR | SIN AJUSTE | SI |
| 8 | ESCALERA ARENAL GRANDE P.B. | GS | 301H IR | SIN AJUSTE | SI |

| CCTV (Edificio Nuevo) | | | | | INSTALADO |
|--|--|-----------|---------|-------------|------------------|
| SERVIDOR ROLI S.A. N° 8662 | | | | | 14/06/13 |
| <ul style="list-style-type: none"> •Mother G31M-GS R2.0 •Memoria RAMM DDR2 1GB •Microprocesador CELERON 2,6 •Disco Duro WD Purple de 2 tb •Digitalizadora de 8 chip (8 cámaras) •Versión de software 9.23 <p style="text-align: center;">Rack 60x60 con: UPS Forza 2200</p> <p style="text-align: center;">Fuentes de cámaras SECO-LARM 12V 3Amp. c/baterías 12v. 4Amp. Ubicado en: Edificio Nuevo, descanso de escalera central P.B. (Ver planos)</p> | | | | | |
| CÁMARA | UBICACIÓN | MARCA | MODELO | LENTE | BRACKET |
| BOCA | | | | | |
| 1 | PASILLO CENTRAL P.B. | GS | 301H IR | SIN AJUSTE | SI |
| 2 | PASILLO ARENAL GRENDE P.B. | GS | 302H IR | VARIFOCCAL | SI |
| 3 | PASILLO COLONIA (LATERAL FERNANDEZ CRESPO) 1º PISO | GS | 301H IR | SIN AJUSTE | SI |
| 4 | PASILLO COLONIA (LATERAL ARENAL GRANDE) 1º PISO | GS | 301H IR | SIN AJUSTE | SI |
| 5 | MOSTRADOR MERCEDES P.B. | GS | 301H IR | SIN AJUSTE | SI |
| 6 | PASILLO ARENAL GRENDE (LATERAL MERCEDES) 1º PISO | LIZM40SSA | IR | 2.8 a 12 mm | SI |
| 7 | ENTRADA FERNANDEZ CRESPO P.B. | GS | 301H IR | SIN AJUSTE | SI |
| 8 | PASILLO ARENAL GRENDE 1º PISO | GS | 301H IR | SIN AJUSTE | SI |

| CCTV (Edificio Nuevo) | | | | | INSTALADO |
|---|--|----------|---------|-------------|------------------|
| SERVIDOR ROLI S.A. N° 8663 | | | | | 14/06/13 |
| <ul style="list-style-type: none"> •Mother G31M-GS R2.0 •Memoria RAMM DDR2 1GB •Microprocesador CELERON 2,6 •Disco Duro WD Purple de 2 TB •Digitalizadora de 8 chip (8 cámaras) •Versión de software 9.23 <p style="text-align: center;">Rack 60x60 con: UPS Forza 2200</p> <p style="text-align: center;">Fuentes de cámaras SECO-LARM 12V 3Amp. c/baterías 12v. 4Amp. Ubicado en: Edificio Nuevo, descanso de escalera central 1º piso (Ver planos)</p> | | | | | |
| CÁMARA | UBICACIÓN | MARCA | MODELO | LENTE | BRACKET |
| BOCA | | | | | |
| 1 | ESCRITORIOS FERNANDEZ CRESPO 1º PISO | GS | 301H IR | SIN AJUSTE | SI |
| 2 | ASCENSORES CENTRAL 2º PISO | LIZM | IR | 2.8 a 12 mm | SI |
| 3 | PASILLO COLONIA (LATERAL ARENAL GRANDE) 2º PISO | GS | 302H IR | VARIFOCCAL | SI |
| 4 | PASILLO COLONIA (LATERAL FERNANDEZ CRESPO) 2º PISO | LID40SSP | IR | VARIFOCCAL | SI |
| 5 | PASILLO MERCEDES 1º PISO | GS | 302H IR | VARIFOCCAL | SI |
| 6 | ASCENSORES FERNANDEZ CRESPO 1º PISO | GS | 301H IR | SIN AJUSTE | SI |
| 7 | ASCENSORES CENTRAL 1º PISO | GS | 301H IR | SIN AJUSTE | SI |
| 8 | ASENSORES FERNANDEZ CRESPO 2º PISO | GS | 302H IR | VARIFOCCAL | SI |

| CCTV (Edificio Nuevo) | | | | | INSTALADO |
|--|---|-----------|---------|-------------|------------------|
| SERVIDOR ROLI S.A. N° 8664 | | | | | 14/06/13 |
| <ul style="list-style-type: none"> •Mother G31M-GS R2.0 •Memoria RAMM DDR2 1GB •Microprocesador CELERON 2,6 •Disco Duro WDPurple de 2 TB •Digitalizadora de 8 chip (8 cámaras) •Versión de software 9.23 <p style="text-align: center;">Rack 60x60 con: UPS Forza 2200</p> <p style="text-align: center;">Fuentes de cámaras SECO-LARM 12V 3Amp. c/baterías 12v. 4Amp. Ubicado en: Edificio Nuevo, descanso de escalera central 1º piso (Ver planos)</p> | | | | | |
| CÁMARA | UBICACIÓN | MARCA | MODELO | LENTE | BRACKET |
| BOCA | | | | | |
| 1 | PASILLO COLONIA (LATERAL FERNANDEZ CRESPO) 3º PISO | GS | 302H IR | VARIFOCCAL | SI |
| 2 | ASCENSORES CENTRAL 3º PISO | GS | 302H IR | VARIFOCCAL | SI |
| 3 | ASCENSORES FERNANDEZ CRESPO 3º PISO | GS | 302H IR | VARIFOCCAL | SI |
| 4 | PASILLO MERCEDES (LATERAL FERNANDEZ CRESPO) 3º PISO | LID40SHE | IR | 2.8 a 12 mm | SI |
| 5 | PASILLO MERCEDES (LATERAL ARENAL GRENDE) 3º PISO | GS | 302H IR | VARIFOCCAL | SI |
| 6 | PASILLO CENTRAL 1º PISO | GS | 301H IR | SIN AJUSTE | SI |
| 7 | PASILLO COLONIA (LATERAL ARENAL GRANDE) 3º PISO | LIZM90SSA | IR | 2.8 a 12 mm | SI |
| 8 | LIBRE | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|------------------|
| CCTV (Edificio Nuevo) | | | | | INSTALADO |
| SERVIDOR ROLI S.A. N° 8665 | | | | | 14/06/13 |

- Mother G31M-GS R2.0
- Memoria RAMM DDR2 1GB
- Microprocesador CELERON 2,6
- Disco Duro HITACHI 1TB
- Digitalizadora de 8 chip (8 cámaras)
- Versión de software 9.23

Rack 60x60 con:
UPS Forza 2200

Fuentes de cámaras SECO-LARM 12V 3Amp. c/baterías 12v. 4Amp.

Ubicado en: Edificio Nuevo, descanso de escalera central 7º piso (Ver planos)

| CÁMARA | UBICACIÓN | MARCA | MODELO | LENTE | BRACKET |
|--------|---|-----------|---------|-------------|---------|
| BOCA | | | | | |
| 1 | PASILLO MERCEDES (LATERAL FERNANDEZ CRESPO) 7º PISO | GS | 302H IR | VARIFOCAL | SI |
| 2 | PASILLO MERCEDES (LATERAL FERNANDEZ CRESPO) 4º PISO | GS | 302H IR | VARIFOCAL | SI |
| 3 | PASILLO MERCEDES (LATERAL ARENAL GRANDE) 4º PISO | LIZM40SHE | IR | 2,8 a 12 mm | SI |
| 4 | ASCENSORES FERNANDEZ CRESPO 4º PISO | GS | 302H IR | VARIFOCAL | SI |
| 5 | ASCENSORES CENTRAL 7º PISO | GS | 302H IR | VARIFOCAL | SI |
| 6 | PASILLO MERCEDES (LATERAL ARENAL GRANDE) 7º PISO | GS | 302H IR | VARIFOCAL | SI |
| 7 | PASILLO MERCEDES (LATERAL ARENAL GRANDE) 6º PISO | GS | 302H IR | VARIFOCAL | SI |
| 8 | ASCENSORES CENTRAL 6º PISO | GS | 302H IR | VARIFOCAL | SI |

CCTV (Edificio Nuevo)

SERVIDOR ROLI S.A. N° 8666

- Mother G31M-GS R2.0
- Memoria RAMM DDR2 1GB
- Microprocesador CELERON 2,6
- Disco Duro WD Purple de 2 tb
- Digitalizadora de 8 chip (8 cámaras)
- Versión de software 9.23

Rack 60x60 con:
UPS Forza 2200

Fuentes de cámaras SECO-LARM 12V 3Amp. c/baterías 12v. 4Amp.

Ubicado en: Edificio Nuevo, descanso de escalera central 7º piso (Ver planos)

INSTALADO

14/06/13

| CÁMARA | UBICACIÓN | MARCA | MODELO | LENTE | BRACKET |
|--------|---|-------|---------|------------|---------|
| BOCA | | | | | |
| 1 | ESCALERA FERNANDEZ CRESPO 8º PISO | GS | 302H IR | VARIFOCAL | SI |
| 2 | ESCALERA FERNANDEZ CRESPO 8º PISO | GS | 302H IR | VARIFOCAL | SI |
| 3 | ASCENSORES FERNANDEZ CRESPO 7º PISO | GS | 302H IR | VARIFOCAL | SI |
| 4 | PASILLO MERCEDES (LATERAL FERNANDEZ CRESPO) 6º PISO | GS | 302H IR | VARIFOCAL | SI |
| 5 | ASCENSORES FERNANDEZ CRESPO 6º PISO | GS | 302H IR | VARIFOCAL | SI |
| 6 | ASCENSORES CENTRAL 4º PISO | GS | 302H IR | VARIFOCAL | SI |
| 7 | PASILLO COLONIA 4º PISO | GS | 302H IR | VARIFOCAL | SI |
| 8 | ESCALERA CENTRAL 8º PISO | GS | 301H IR | SIN AJUSTE | SI |

CCTV (5º Piso)

SERVIDOR RAQUEABLE N° 8533

Ubicado en 2º Subsuelo (Sala de servidores)

IP - 192.168.248.134

Mask - 255.255.255.248

Gateway - 192.168.248.130

1 Fuente Switching

INSTALADO

24/05/10

MODIFICADO

05/03/15

IP: 192.168.248.134

| CÁMARA | UBICACIÓN | MARCA | MODELO | LENTE | BRACKET |
|--------|---|--------------|-----------|-------------|----------|
| BOCA | | | | | |
| 1 | ASCENSOR LATERAL IZQUIERDO | EVERFOCUS | EQ-300 | 3,5 a 8mm. | SI |
| 2 | PASILLO FRENTE A GERENCIA GRUPO SOPORTE | LBV40THC100B | IR | 2,8 a 12 mm | SI |
| 3 | PASILLO FRENTE A AVALUOS INDUSTRIA Y COMERCIO | LIZM40SHE | IR | 2,8 a 12mm | SI |
| 4 | PASILLO FRENTE A LABORATORIO | EVERFOCUS | EQ-300 | 3,5 a 8mm. | SI |
| 5 | PASILLO FRENTE A BAÑOS | EVERFOCUS | EQ-300 | 3,5 a 8mm. | SI |
| 6 | DEPOSITO FRENTE A BOMBEROS 2º S.S. | JAVELIN | SS-DN431P | GENERICO | GENERICO |
| 7 | DEPOSITO FRENTE A BOMBEROS 2º S.S. | JAVELIN | SS-DN431P | GENERICO | GENERICO |
| 8 | DEPOSITO FRENTE A BOMBEROS 2º S.S. | LIZM40SHE | IR | 2,8 a 12mm | SI |

Desinstalada 05/03/2015

CCTV (2º Subsuelo)

SERVIDOR RAQUEABLE N° 8532

Ubicado en 2º Subsuelo (Sala de servidores)

IP - 192.168.248.133

Mask - 255.255.255.248

Gateway - 192.168.248.130

MODIFICADO

12/04/12

IP: 192.168.248.133

| CÁMARA | UBICACIÓN | MARCA | MODELO | LENTE | BRACKET |
|--------|---|------------|--------|--------------|---------|
| BOCA | | | | | |
| 1 | PUERTA DE ACCESO PANEL 4 | EVERFOCUS | EQ-300 | 3,5 a 8mm. | SI |
| 2 | PUERTA DE ACCESO PANEL 1 SALA DE SERVIDORES | DL1408-540 | IR | 2,8 a 12 mm | SI |
| 3 | ASCENSOR CENTRAL | EVERFOCUS | EQ-300 | 3,5 a 8mm. | SI |
| 4 | TABLEROS ELECTRICOS | LIZM40SSA | IR | 2,8 a 12 mm. | SI |
| 5 | PUERTA INTERIOR SALA DE SERVIDORES | EVERFOCUS | EQ-300 | 3,5 a 8mm. | SI |
| 6 | PUERTA DE ACCESO PANEL 6 | EVERFOCUS | EQ-200 | 3,5 a 8mm. | SI |
| 7 | ASCENSOR LATERAL IZQUIERDO | LIZM40SSA | IR | 2,8 a 12 mm | SI |
| 8 | PUERTA DE ACCESO PANEL 2 | LIZM40SSA | IR | 2,8 a 12 mm | SI |

13/5/19 se cambia fuente de cámaras 3 y 5 (tenía una conmutada de 30 amp), se colocó 1 fuente switching de 12v 8 amp

CCTV

Detalles de los 2 Servidores:

- Mother GIGABYTE G32M - ES2C
- Disco Duro WD Purple 2 TB
- Memoria RAMM DDR2 512MB
- Microprocesador CELERON 1,8
- Digitalizadora de 4chip (8 cámaras)
- Gabinetes raqueables
- Modem Actiontec Externo
- Versión de software 9.02

Se realiza instalación de 2 cámaras Hikvision DS-2CE56C0T-IRPM. Se conectan en DVR Dahua existente (no perteneciente a ROLI SA)
Las mismas visualizan un depósito de muebles.

Boleta N° 166075 del día 09/07/2019

| LOCAL | DATOS DEL LOCAL | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES |
|-------|-----------------|------------------------|---------------|
| | SUCURSAL | JARDIN MATERNAL | |
| | DIRECCIÓN | Jose Enrique Rodó 1840 | |
| | TELÉFONO | 2409-0625 | |

| SISTEMA DE ALARMAS | EQUIPOS | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES |
|--------------------|-------------------------------|---|--|
| | CENTRAL DE ALARMAS | Paradox SP6000 | |
| | TECLADO | Paradox K32 | |
| | UBICACIÓN TECLADO | Ubicado en acceso | |
| | MODULOS DE EXPANSIÓN DE ZONAS | 2 Módulos ZX8 SP | |
| | TRANSFORMADOR | 16v. 3ah. | Día 16/04/21 Técnico Olivera deja sólo un código del sistema (es el Master - sale como usuario 01) |
| | BATERÍA | 12v. 4ah. | |
| | SIRENA EXTERIOR | 1 Alonso MP1000 | |
| | SIRENA INTERIOR | 1 Alonso MP1000 (cambiada 6/4/19) | |
| | OTROS | TRANSMISOR RADIAL VHF KYP ATS-100 / GPRS LS-LINK (Provisorio) | |
| | Nº ABONADO TELEFONICO G4S | 6722 | |
| | Nº ABONADO RADIAL G4S | 7722 | |
| | LINEA TELEFÓNICA | 24071056 Día 04/10/19 - 2409.0625 int. 7581 | |

| ZONAS | ELEMENTO | UBICACIÓN | PART. | CANT. | MARCA | MODELO | Nº DE SERIE | TIEMPO (sg.) | | GARANTÍA fecha de vencimiento |
|-------|----------------------|-------------------------------|-------|-------|----------|----------------------|-------------|--------------|--------|----------------------------------|
| | | | | | | | | entrada | salida | |
| 1 | SENSOR DE MOVIMIENTO | ENTRADA | 1 | 1 | PARADOX | NV5 | | | | |
| 2 | SENSOR DE MOVIMIENTO | DIRECCIÓN | 1 | 1 | PARADOX | NV5 | | | | |
| 3 | SENSOR DE MOVIMIENTO | OFICINA SOCIAL | 1 | 1 | PARADOX | NV5 | | | | |
| 4 | SENSOR DE MOVIMIENTO | SALON PRIMER AÑO JUEGO | 1 | 1 | PARADOX | NV5 | | | | |
| 5 | SENSOR DE MOVIMIENTO | SALON PRIMER AÑO DESCANSO | 1 | 1 | PARADOX | NV5 | | | | |
| 6 | SENSOR DE MOVIMIENTO | SALON COMEDOR | 1 | 1 | PARADOX | NV5 | | | | |
| 7 | SENSOR DE MOVIMIENTO | SALON 3 AÑOS | 1 | 1 | PARADOX | NV5 | | | | |
| 8 | SENSOR DE MOVIMIENTO | EXTERIOR FONDO COCINA | 1 | 1 | TEXECOM | Prestige External TD | | | | |
| 9 | SENSOR DE MOVIMIENTO | EXTERIOR PATIO CENTRO | 1 | 1 | TEXECOM | Prestige External TD | | | | |
| 10 | TAMPER | CENTRAL DE ALARMAS | 1 | 1 | GENERICO | | | | | |
| 11 | TAMPER | SIRENA EXTERIOR FRENTE | 1 | 1 | GENERICO | | | | | |
| 12 | TAMPER | SIRENA EXTERIOR FONDO | 1 | 1 | GENERICO | | | | | |
| 13 | SENSOR DE MOVIMIENTO | SALON PRIMER AÑO MANUALIDADES | 1 | 1 | PARADOX | NV5 | | | | |
| 14 | SENSOR DE MOVIMIENTO | COMEDOR DERECHA | 1 | 1 | PARADOX | NV5 | | | | |
| 15 | SENSOR DE MOVIMIENTO | EXTERIOR SALON 3 AÑOS | 1 | 1 | TEXECOM | Prestige External TD | | | | |
| 16 | SENSOR DE MOVIMIENTO | EXTERIOR PATIO IZQUIERDA | 1 | 1 | TEXECOM | Prestige External TD | | | | |
| 17 | SENSOR DE MOVIMIENTO | BEBES IZQUIERDA PLANTA ALTA | 1 | 1 | PARADOX | NV5 | | | | |
| 18 | SENSOR DE MOVIMIENTO | BEBES DERECHA PLANTA ALTA | 1 | 1 | PARADOX | NV5 | | | | |
| 19 | SENSOR DE MOVIMIENTO | ENFERMERIA PLANTA ALTA | 1 | 1 | PARADOX | NV5 | | | | |
| 20 | SENSOR DE MOVIMIENTO | PASILLO PLANTA ALTA | 1 | 1 | PARADOX | NV5 | | | | |
| 21 | SENSOR DE MOVIMIENTO | SALON 4 AÑOS PLANTA ALTA | 1 | 1 | PARADOX | NV5 | | | | |
| 22 | SENSOR DE MOVIMIENTO | SALON 2 AÑOS PLANTA ALTA | 1 | 1 | PARADOX | NV5 | | | | |
| 23 | SENSOR DE MOVIMIENTO | BEBES JUEGOS PLANTA ALTA | 1 | 1 | PARADOX | NV5 | | | | |
| 24 | SENSOR DE MOVIMIENTO | SALON FRENTE PLANTA ALTA | 1 | 1 | PARADOX | NV5 | | | | |
| 25 | TAMPER | EXPANSOR PLANTA ALTA | 1 | 1 | GENERICO | | | | | |

NOTA: Código Master 0459 (27/4/18)

LOCAL

| DATOS DEL LOCAL | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES |
|-----------------|-----------------------|---------------|
| SUCURSAL | ATYR | |
| DIRECCIÓN | Sarandí 570 | |
| TELÉFONO | 2916-13-00 / Int. 214 | |

SISTEMA DE ALARMA

| EQUIPOS | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES |
|-------------------------------|---|--|
| CENTRAL DE ALARMAS | DSC PC1864 | Ubicada en: Guardia Tesorería S.S. |
| TECLADO 1 | DSC LCD PK5500 | Ubicado en: Guardia P.B. (Partición 1) |
| TECLADO 2 | DSC LCD PK5500 | Ubicado en: Guardia Tesorería S.S. (Partición 2) |
| MODULOS DE EXPANSIÓN DE ZONAS | 7 Módulos DSC PC5108 | Gabinetes ubicados en: Sector cajas zonas 9 a 40, Sector Tesoro zonas 41 a 56, Central zonas 57 a 64 |
| TRANSFORMADOR | 16v. 3.5ah. | |
| BATERÍA | 12v. 4ah. | |
| SIRENA EXTERIOR | 2 Alonso MP-1000 | Ubicadas en: Fachada peatonal Sarandí y facha Ituzaingo |
| EQUIPO TRANSMISOR | AES, Abonado radial N° 9912 | Ubicada en: frente peatonal Sarandí lado izquierdo |
| EQUIPO RECEPTOR | AES en Jefatura de policía y monitoreo de ROLI S.A. | |
| FUENTE AUXILIAR | Seco-Larm 12v. 3a. C/bat. 12v. 4ah. Y C/transfo. 16v. 3.5a. | Gabinete ubicado en: frente peatonal Sarandí lado izquierdo |
| OTROS | Receptor Code Encryptor | |
| N° ABONADO ROLICOM 1552 | Partición N°1 Planta Baja y Subsuelo | |
| N° ABONADO ROLICOM 1553 | Partición N°2 Tesorería Subsuelo | |
| LINEA TELEFÓNICA | 29160789 | |

Inst 09/07/19

| ZONAS | ELEMENTO | UBICACIÓN | PART. | NIVEL | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | TIEMPO (sg.) | | GARANTÍA fecha de vencimiento |
|-------|---------------------------|---|-------|-------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------|--|
| | | | | | | | | entrada | salida | |
| 1 | PIR | ENTRADA POR PEATONAL SARANDI P.B. | 1 | PB | CROW | SWAN 1000 | | | | |
| 2 | PIR | FRENTE DERECHO PEATONAL SARANDI P.B. | 1 | PB | CROW | SWAN 1000 | | | | |
| 3 | PIR | FRENTE IZQUIERDO PEATONAL SARANDI P.B. | 1 | PB | CROW | SWAN 1000 | | | | |
| 8 | PIR | ESCALERA P.B. A TESORO | 1 | PB | CROW | SWAN 1000 | | | | |
| 9 | PIR | SALIDA DE ASCENSOR P.B. | 1 | PB | CROW | SWAN 1000 | | | | |
| 10 | PIR | ENTRADA POR ITUZAINGO P.B. | 1 | PB | CROW | SWAN 1000 | | | | |
| 11 | PIR | COCINA INTENDENCIA P.B. | 1 | PB | CROW | SWAN 1000 | | | | |
| 12 | PIR | ENTRADA POR ESTACIONAMIENTO P.B. | 1 | PB | CROW | SWAN 1000 | | | | |
| 13 | PIR | PASAJE A ARCHIVOS P.B. | 1 | PB | CROW | SWAN 1000 | | | | |
| 14 | PIR | OFICINA ARCHIVOS P.B. | 1 | PB | CROW | SWAN 1000 | | | | |
| 15 | PIR | ARCHIVOS FRENTE P.B. | 1 | PB | PARADOX | DG 467 | | | | QUEDA EN EL LUGAR, SOLO SE TAPA 27/02/19 |
| 16 | PIR | ARCHIVOS MEDIO P.B. | 1 | PB | PARADOX | DG 467 | | | | Retirada / Cerrada 27/02/2019 |
| 17 | PIR | ARCHIVOS FONDO P.B. | 1 | PB | PARADOX | DG 467 | | | | Retirada / Cerrada 27/02/2019 |
| 18 | PIR AM | CAJAS P.B. | 1 | PB | CROW | SWAN 2000AM | | | | Deshabilitada 08/2018 |
| 19 | ANTIMASCARAMIENTO Z18 | CAJAS P.B. | 1 | PB | CROW | SWAN 2000AM | | | | Deshabilitada 08/2018 |
| 20 | PULSADOR PANICO | DETRAS DE CAJAS P.B. | 1 | PB | | EMERGENCY | | | | Deshabilitada 27/06/18 |
| 27 | PIR | VENTANAS IZQUIERDA A ESTACIONAMIENTO PB | 1 | PB | | | | | | Instalada 16/07/2018 |
| 28 | PIR | VENTANAS DERECHA A ESTACIONAMIENTO PB | 1 | PB | | | | | | Instalada 16/07/2018 |
| 29 | TAMPER PIR | VENTANAS DER. E IZQ. A ESTACIONAMIENTO PB | 1 | PB | | | | | | Instalada 16/07/2018 |
| 30 | PULSADOR PANICO | CAJA 7 P.B. | 1 | PB | | EMERGENCY | | | | Deshabilitada 27/06/18 |
| 32 | PULSADOR PANICO | CAJA 9 P.B. | 1 | 1 | | EMERGENCY | | | | Deshabilitada 27/06/18 |
| 33 | PANICO INALAMBIRICO | GUARDIA P.B. | 1 | 1 | ENFORCER | ERY919A2 | | | | |
| 33 | PANICO | PULSADOR GUARDIA | 1 | 1 | HONEYWELL | WXT | | | | Inst 09/07/2019 |
| 33 | PANICO | PULSADOR GUARDIA | 1 | 1 | HONEYWELL | WXT | | | | Inst 09/07/2019 |
| 33 | PANICO | PULSADOR GUARDIA | 1 | 1 | HONEYWELL | WXT | | | | Inst 09/07/2019 |
| 33 | PANICO | PULSADOR GUARDIA | 1 | 1 | HONEYWELL | WXT | | | | Inst 09/07/2019 |
| 33 | PANICO | PULSADOR GUARDIA | 1 | 1 | HONEYWELL | WXT | | | | Inst 09/07/2019 |
| 35 | TAMPER'S PIR'S | ZONAS (9, 10, 11, 12, 13 Y 14) | 1 | 6 | CROW | SWAN 1000 | | | | |
| 36 | TAMPER'S PIR'S 360° | ZONAS (15, 16 Y 17) | 1 | 3 | PARADOX | DG 467 | | | | Retirada / Cerrada 27/02/2019 |
| 37 | TAMPER PIR AM Z18 | CAJAS P.B. | 1 | 1 | CROW | SWAN 2000AM | | | | Deshabilitada 08/2018 |
| 38 | LIBRE | | | | | | | | | Desconetada 27/06/18 |
| 39 | LIBRE | | | | | | | | | Desconetada 27/06/18 |
| 40 | TAMPER GABINETE | EXPANSORAS (1, 2, 3 Y 4) | 1 | 1 | | | | | | |
| 44 | LIBRE | | | | | | | | | |
| 45 | MASKING | DE ZONA 43 | | | | | | | | |
| 56 | TAMPER GABINETE | EXPANSORAS (5 Y 6) | 2 | 1 | | | | | | |
| 63 | TAMPER'S PIR'S Y SISMICOS | ZONAS (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 57, 58, 60 Y 61) | 1 | 12 | | | | | | |
| 64 | TAMPER GABINETES Y SIRENA | CENTRAL, FUENTE Y SIRENA EXTERIOR | 1 | 3 | | | | | | |

| | |
|---|-----------|
| BPS Central (Tesoro y Tesorería) | INSTALADO |
| DR: Fernández Crespo 1621 TEL: 400-61-51 | 17/06/09 |

| |
|---|
| EN GUARDIA METROPOLITANA SUB SUELO |
| PC e TECLADO, MOUSE, TARJETA DE VIDEO, XP Y VISION CENTER |
| MONITOR AOC LCD DE 17" |
| EN GUARDIA TESORERIA PLANTA BAJA |
| UPS APC Smart 2200va |
| SIRENA INTERIOR ADEMACO WAVE2 |
| 7 SERVIDORES ROLLSA (Custom 8) CON DISCO DE 1tb. |
| 2 FUENTES SWICING DE 13.5v 5amp. |

| EQUIPOS | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES | | | | |
|------------------|--|---------------------------|--------|--------------------|---------------------|----------|
| SERVIDOR N° 8436 | IP 192.168.250.1.2896 IP Router: 192.168.250.70 | ambas pla de mother 16317 | | | | |
| CÁMARA boca | DESCRIPCIÓN | MARCA | MODELO | LENTE | BRACKET | Nº SERIE |
| 1 | SALA DE FAXES (P.B.) | EVERFOCUS | EQ-300 | SENVIEW 2.8 a 12mm | DE PVC | |
| 2 | AREA DE DESCANSO (P.B.) | EVERFOCUS | EQ-300 | SENVIEW 2.8 a 12mm | DE PVC | |
| 3 | JEFE CENTRAL DE COBROS (P.B.) | EVERFOCUS | EQ-300 | SENVIEW 2.8 a 12mm | DE PVC | |
| 4 | INTERVENCIÓN PREVIA DE PAGOS (P.B.) | EVERFOCUS | EQ-300 | SENVIEW 2.8 a 12mm | DE PVC | |
| 5 | MOSTRADOR DE INTERVENCIÓN PREVIA DE PAGOS (P.B.) | EVERFOCUS | EQ-350 | SENVIEW 2.8 a 12mm | DE PVC | |
| 6 | CAJA N° 23 | EVERFOCUS | EQ-300 | SENVIEW 2.8 a 12mm | VSP 1166 (Aluminio) | |
| 7 | CAJA N° 22 | EVERFOCUS | EQ-300 | SENVIEW 2.8 a 12mm | VSP 1166 (Aluminio) | |
| 8 | CAJA N° 21 | EVERFOCUS | EQ-300 | SENVIEW 2.8 a 12mm | VSP 1166 (Aluminio) | |

| EQUIPOS | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES | | | | |
|------------------|--|---------------|--------|--------------------|---------------------|----------|
| SERVIDOR N° 8437 | IP 192.168.250.2.2896 IP Router: 192.168.250.70 | | | | | |
| CÁMARA boca | DESCRIPCIÓN | MARCA | MODELO | LENTE | BRACKET | Nº SERIE |
| 1 | CAJA N° 20 | EVERFOCUS | EQ-300 | SENVIEW 2.8 a 12mm | VSP 1166 (Aluminio) | |
| 2 | CAJA N° 19 | EVERFOCUS | EQ-300 | SENVIEW 2.8 a 12mm | VSP 1166 (Aluminio) | |
| 3 | PUERTA ASCENSOR (P.B.) | EVERFOCUS | EQ-300 | SENVIEW 2.8 a 12mm | DE PVC | |
| 4 | CAJA N° 18 | EVERFOCUS | EQ-350 | SENVIEW 2.8 a 12mm | VSP 1166 (Aluminio) | |
| 5 | CAJA N° 17 | EVERFOCUS | EQ-350 | SENVIEW 2.8 a 12mm | VSP 1166 (Aluminio) | |
| 6 | CAJA N° 16 | EVERFOCUS | EQ-300 | SENVIEW 2.8 a 12mm | VSP 1166 (Aluminio) | |
| 7 | CAJA N° 15 | EVERFOCUS | EQ-300 | SENVIEW 2.8 a 12mm | VSP 1166 (Aluminio) | |
| 8 | CORREDOR REJA TESORO SS | EVERFOCUS | EQ-300 | SENVIEW 2.8 a 12mm | VSP 1166 (Aluminio) | |

| EQUIPOS | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES | | | | |
|------------------|--|---------------|--------|--------------------|---------------------|----------|
| SERVIDOR N° 8438 | IP 192.168.250.3.2896 IP Router: 192.168.250.70 | | | | | |
| CÁMARA boca | DESCRIPCIÓN | MARCA | MODELO | LENTE | BRACKET | Nº SERIE |
| 1 | CAJA N° 20 | EVERFOCUS | EQ-300 | SENVIEW 2.8 a 12mm | VSP 1166 (Aluminio) | |
| 2 | CAJA N° 19 | EVERFOCUS | EQ-300 | SENVIEW 2.8 a 12mm | VSP 1166 (Aluminio) | |
| 3 | PUERTA ASCENSOR (P.B.) | EVERFOCUS | EQ-300 | SENVIEW 2.8 a 12mm | DE PVC | |
| 4 | CAJA N° 18 | EVERFOCUS | EQ-300 | SENVIEW 2.8 a 12mm | VSP 1166 (Aluminio) | |
| 5 | CAJA N° 17 | EVERFOCUS | EQ-350 | SENVIEW 2.8 a 12mm | VSP 1166 (Aluminio) | |
| 6 | CAJA N° 16 | EVERFOCUS | EQ-300 | SENVIEW 2.8 a 12mm | VSP 1166 (Aluminio) | |
| 7 | CAJA N° 15 | EVERFOCUS | EQ-300 | SENVIEW 2.8 a 12mm | VSP 1166 (Aluminio) | |
| 8 | CAJA N° 14 | EVERFOCUS | EQ-300 | SENVIEW 2.8 a 12mm | VSP 1166 (Aluminio) | |

| EQUIPOS | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES | | | | |
|------------------|--|---------------|--------|--------------------|--------------------|----------|
| SERVIDOR N° 8439 | IP 192.168.250.4.2896 IP Router: 192.168.250.70 | | | | | |
| CÁMARA boca | DESCRIPCIÓN | MARCA | MODELO | LENTE | BRACKET | Nº SERIE |
| 1 | CAJA N° 5 | EVERFOCUS | EQ-300 | SENVIEW 2.8 a 12mm | SP 1166 (Aluminio) | |
| 2 | CAJA N° 4 | EVERFOCUS | EQ-300 | SENVIEW 2.8 a 12mm | SP 1166 (Aluminio) | |
| 3 | CAJA N° 3 | EVERFOCUS | EQ-300 | SENVIEW 2.8 a 12mm | SP 1166 (Aluminio) | |
| 4 | CAJA N° 2 | EVERFOCUS | EQ-300 | SENVIEW 2.8 a 12mm | SP 1166 (Aluminio) | |
| 5 | CAJA N° 1 | EVERFOCUS | EQ-350 | SENVIEW 2.8 a 12mm | SP 1166 (Aluminio) | |
| 6 | RECEPCIÓN Y ESPERA (P.B.) | EVERFOCUS | EQ-300 | SENVIEW 2.8 a 12mm | DE PVC | |
| 7 | MOSTRADOR DE PAGOS EXTERNOS (P.B.) | EVERFOCUS | EQ-300 | SENVIEW 2.8 a 12mm | DE PVC | |
| 8 | PUERTA DE TESORERIA (P.B.) | EVERFOCUS | EQ-300 | SENVIEW 2.8 a 12mm | DE PVC | |

| EQUIPOS | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES | | | | |
|------------------|--|---------------|--------|--------------------|---------|----------|
| SERVIDOR N° 8440 | IP 192.168.250.5.2896 IP Router: 192.168.250.70 | | | | | |
| CÁMARA boca | DESCRIPCIÓN | MARCA | MODELO | LENTE | BRACKET | Nº SERIE |
| 1 | FIN ESCALERA HACIA TESORO SS | EVERFOCUS | EQ-300 | SENVIEW 2.8 a 12mm | DE PVC | |
| 2 | AREA DE DESCANSO GENERAL (P.B.) | EVERFOCUS | EQ-300 | SENVIEW 2.8 a 12mm | DE PVC | |
| 3 | REJA TESORO SS | EVERFOCUS | EQ-300 | SENVIEW 2.8 a 12mm | DE PVC | |
| 4 | SALA DE EMISIÓN Y CORRIE DE VALORES (P.B.) | EVERFOCUS | EQ-300 | SENVIEW 2.8 a 12mm | DE PVC | |
| 5 | ACCESO A TESORO (P.B.) | EVERFOCUS | EQ-300 | SENVIEW 2.8 a 12mm | DE PVC | |
| 6 | FRENTE A GUARDIA (P.B.) | EVERFOCUS | EQ-300 | SENVIEW 2.8 a 12mm | DE PVC | |
| 7 | FRENTE A ESCALERA HACIA S.S. (P.B.) | EVERFOCUS | EQ-350 | SENVIEW 2.8 a 12mm | DE PVC | |
| 8 | ENTRADA GARAJE E. ACEVEDO (S.S.) | EVERFOCUS | EQ-350 | SENVIEW 2.8 a 12mm | DE PVC | |

| | |
|--|--|
| CCTV CÁMARAS IR DVR Hikvision DS-7208HUHI-K2 Ubicado en rack tesorería 8 entradas Disco Duro 2TB WD P Grabación imágenes por movimiento Codificación 1080p Compresión de vídeo (H265+) Resolución de salida VGA 1024x768 | IP 192.168.250.6.2896 IP Router: 192.168.250.70 |
|--|--|

FECHA INST. 18/12/2020 DVR Y CAMARAS

| BOCA | DESCRIPCIÓN | MARCA | MODELO |
|------|--|----------|------------------|
| 1 | PASILLO BLINDADOS SS | HKVISION | DS-2CE16D0T-IT1F |
| 2 | CORREDOR DEPOSITO SS | HKVISION | DS-2CE16D0T-IT1F |
| 3 | PASILLO CALDERAS Y SALA MAQUINAS SS | HKVISION | DS-2CE16D0T-IT1F |
| 4 | PUERTA CALDERAS, SALA MAQUINAS Y S.U.E.P. SS | HKVISION | DS-2CE16D0T-IT1F |
| 5 | RECINTO DE INTERCAMBIO DE VALORES SS | HKVISION | DS-2CE16D0T-IT1F |
| 6 | RONDA TESORO SS | HKVISION | DS-2CE16D0T-IT1F |
| 7 | RONDA TESORO SS | HKVISION | DS-2CE16D0T-IT1F |
| 8 | S.U.E.P. SS | HKVISION | DS-2CE16D0T-IT1F |

| | |
|--|--|
| CCTV CÁMARAS IR DVR Hikvision DS-7208HUHI-K2 Ubicado en rack tesorería 8 entradas Disco Duro 2TB WD P Grabación imágenes por movimiento Codificación 1080p Compresión de vídeo (H265+) Resolución de salida VGA 1024x768 | IP 192.168.250.7.2896 IP Router: 192.168.250.70 |
|--|--|

FECHA INST. 18/12/2020 DVR Y CAMARAS

| BOCA | DESCRIPCIÓN | MARCA | MODELO |
|------|--|----------|------------------|
| 1 | S.U.E.P. PB | HKVISION | DS-2CE16D0T-IT1F |
| 2 | CORREDOR REJA DE TESORO (S.S.) | HKVISION | DS-2CE16D0T-IT1F |
| 3 | PASILLO DE GUARDIA METROPOLITANA SS | HKVISION | DS-2CE16D0T-IT1F |
| 4 | DESCANSO ESCALERA HACIA TESORO | HKVISION | DS-2CE16D0T-IT1F |
| 5 | ENTRADA GERENCIA PB | HKVISION | DS-2CE16D0T-IT1F |
| 6 | PUERTA DE COFRES TESORO SS | HKVISION | DS-2CE16D0T-IT1F |
| 7 | ENTRADA JEFATURA CENTRAL PAGOS PB | HKVISION | DS-2CE16D0T-IT1F |
| 8 | PUERTA RECINTO DE INTERCAMBIO VALORES SS | HKVISION | DS-2CE16D0T-IT1F |

| | |
|---|--|
| CCTV (TESORERIA CUENTABILLETES) NVR Hikvision DS-7608NI - E28P (S/N: C3156745) Ubicado en rack tesorería 8 entradas IP PoE Disco Duro 6TB WD P Codificación 1080p 50 fps máximo Compresión de vídeo (H264) Resolución de salida 1024x768 | IP 192.168.250.8.2896 IP Router: 192.168.250.70 |
|---|--|

FECHA INST. 08/02/2019 Se brinda capacitación a personal de tesorería para búsqueda y recuperación de imágenes. Las personas capacitadas son las siguientes:

Romeo Aganaviv
Beatriz Franco
Julio Sedane
Ricardo Bardini.

Se entregan 2 manuales impresos.

| BOCA | DESCRIPCIÓN | MARCA | MODELO | LENTE |
|------|--------------------------|----------|-----------------|-------|
| 1 | CUENTABILLETES TESORERIA | HKVISION | 2CDA26FWD-2HS-P | |
| 2 | LIBRE | | | |
| 3 | LIBRE | | | |
| 4 | LIBRE | | | |
| 5 | LIBRE | | | |
| 6 | LIBRE | | | |
| 7 | LIBRE | | | |
| 8 | LIBRE | | | |

| | |
|---|--|
| CCTV (TESORERIA CUENTABILLETES) NVR Hikvision DS-7608NI - E28P (S/N: C3156805) Ubicado en rack tesorería 8 entradas IP PoE Disco Duro 6TB WD P Codificación 1080p 50 fps máximo Compresión de vídeo (H264) Resolución de salida 1024x768 | IP 192.168.250.9.2896 IP Router: 192.168.250.70 |
|---|--|

FECHA INST. 08/02/2019

| BOCA | DESCRIPCIÓN | MARCA | MODELO | LENTE |
|------|--------------------------|----------|--------------------|-------|
| 1 | CUENTABILLETES TESORERIA | | | |
| 2 | LIBRE | HKVISION | 2CD4A26F-WD-LZHS-P | |
| 3 | LIBRE | | | |
| 4 | LIBRE | | | |
| 5 | LIBRE | | | |
| 6 | LIBRE | | | |
| 7 | LIBRE | | | |
| 8 | LIBRE | | | |

| INSTALADO | |
|---|--|
| 06/12/10 | |
| MODIFICADO | |
| 10/03/12 | |
| 06/01/20 | |
| BPS Edificio Sede (Tesorería P.B.) DIR. Fernández Crespo 1621 TEL.: 400-01-51 Int 2272 | |
| CONTROL ACCESO 6-Paneles NORTHEM NSTAR c.gabinete metálico, transformador y batería Ubicados en: PANEL 1 (Sector guardia) PANEL 2 (Sector pasillo frente a guardia) PANEL 3 (Sector pasillo frente a guardia) PANEL 4 (Sector pasillo frente a guardia) PANEL 5 (Columna de pagos externos) PANEL 6 (Columna de pagos externos) 1-Convertidor de RED a RS232 LANTRONX LDS 1100 1-Interfase PCI 485 Ubicados en: panel 1 (Sala de control guardia) | |
| PLANTA BAJA PUERTA 1 (PANEL 1) – ACCESO A CAJAS (19 a 23) 1-Panel Honeywell NS2 2-Lectoras INDALA modelo FP 505WH 1-Cerrojo electromagnético de 300lbs. Modelo SL-180 1-Pulsador de emergencia GEWISS Modelo 42201 (10/08/12) 2-Pulsadores de apertura de emergencia GEWISS Modelo 42201 1-Pulsador de emergencia GEWISS Modelo 42201 (10/08/12) Buzzer de aviso de puerta abierta después de 1 minuto 1-Magnético de estado de puerta generico. 1-Brazo hidráulico BRAND N2 | |
| PUERTA 2 (PANEL 2) – ACCESO A CAJAS (1 a 18) 1-Panel Honeywell NS2 2-Lectoras INDALA modelo FP 505WH 1-Cerrojo electromagnético de 300lbs. Modelo SL-180 1-Pulsador de emergencia GEWISS Modelo 42201 (10/08/12) 2-Pulsadores de apertura de emergencia GEWISS Modelo 42201 1-Pulsador de emergencia GEWISS Modelo 42201 (10/08/12) Buzzer de aviso de puerta abierta después de 1 minuto 1-Magnético de estado de puerta generico. 1-Brazo hidráulico BRAND N2 | |
| PUERTA 3 (PANEL 3) – ACCESO A PASILLO GUARDIA 1-Panel Honeywell NS2 Ingreso Lectora Biometrica ZK modelo F19 Egreso lectora Biometrica ZK modelo FR 1200 1-Cerrojo electromagnético de 300lbs. Modelo SL-180 2-Pulsadores de apertura de emergencia GEWISS Modelo 42201 1-Pulsador de emergencia GEWISS Modelo 42201 (10/08/12) 1-Magnético de estado de puerta generico. Buzzer de aviso de puerta abierta después de 1 minuto 1-Brazo hidráulico (ya instalado por cliente) | |
| PUERTA 4 (PANEL 4) – ACCESO A TESORO S.S. 1-Panel Honeywell NS2 2-Lectoras INDALA modelo FP 505WH 1-Cerrojo electromagnético de 600lbs. 1-Pulsador de apertura de emergencia GEWISS Modelo 42201 2-Pulsadores de apertura de emergencia GEWISS Modelo 42201 1-Pulsador de emergencia GEWISS Modelo 42201 (10/08/12) 1-Brazo hidráulico BRAND N2 1 magnético estado supervisión de puerta | |
| PUERTA 5 (PANEL 5) – ACCESO GENERAL TESORERIA 1-Panel Honeywell NS2 Ingreso Lectora Biometrica ZK modelo F19 Egreso lectora Biometrica ZK modelo FR 1200 1-Cerrojo electromagnético de 300lbs. Modelo SL-180 2-Pulsadores de apertura de emergencia GEWISS Modelo 42201 1-Pulsador de emergencia GEWISS Modelo 42201 (10/08/12) Buzzer de aviso de puerta abierta después de 1 minuto 1-Brazo hidráulico BRAND N2 | |
| PUERTA 6 (PANEL 6) – ACCESO AREA LATERAL 1-Panel Honeywell NS2 2-Lectoras INDALA modelo FP 505WH 1-Cerrojo electromagnético de 300lbs. Modelo SL-180 2-Pulsadores de apertura de emergencia GEWISS Modelo 42201 Buzzer de aviso de puerta abierta después de 1 minuto Sirena de apertura de Emergencia 1-Brazo hidráulico BRAND N2 | |
| VIDEO PORTERO (puerta entrada tesorería) 1-Panel de embutir SIERA VSP 3200 o cámara y fuente Este video portero comunica a los R siguientes lugares: N° 101 – Sector pagos externos (Con video portero SIERA) N° 201 – Oficina central de pagos (Con video portero SIERA) N° 301 – Sector emisión y cierre de valores (Con video portero SIERA) N° 401 – Sala de guardia tesoro (Con video portero SIERA) N° 501 – Sector (A) cajas (Con video portero SIERA) N° 601 – Sector área descanso cajeros (Con video portero SIERA) | |
| VIDEO PORTERO (puerta acceso pasillo frente a guardia) 1-Video portero SIERA VSP 3200 ubicado en sala de control guardia 1-Cámara y comunicador en puerta acceso a pasillo frente a guardia 1-Pulsador de apertura manual GEWISS Modelo 42201 | |

TESORERIA
 Se trasladó video portero de oficina gerente hacia oficina emisión y cierre.
Boleta N° 141492 del día 27/11/2017

| SISTEMA CCTV | | | | | | | |
|------------------|--|-------------------------|---|-------------------|---------------|----------|---|
| EQUIPOS | | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES | | | | |
| SERVIDOR N° 8441 | | P 192.168.250.6.2895 | Se cambia disco duro secundario de 2 TB WD Green 2.5/17 | | | | |
| SERVIDOR N° 8441 | | P Router 192.168.250.70 | Se cambia pila de mother 16.5/18 | | | | |
| CÁMARA boca | DESCRIPCIÓN | MARCA | MODELO | LENTE | BIANET P.V.C. | Nº SERIE | |
| 1 | PASELO DE BLINDADOS (S.S.) | EVERFOOLS | EQ-300 | SERVEN 2.8 a 12mm | DE PVC | | |
| 2 | CORREDOR DE FUMOS (S.S.) | EVERFOOLS | EQ-300 | SERVEN 2.8 a 12mm | DE PVC | | |
| 3 | PASELO CALDERAS Y SALA DE MÁQUINAS (S.S.) | EVERFOOLS | EQ-300 | SERVEN 2.8 a 12mm | DE PVC | | 8/3/19 trasladada 1m (corrupción metálica) y se cambia cámara |
| 4 | PASELO CALDERAS Y SALA DE MÁQUINAS Y S.U.E.P. (Subsuelo) | EVERFOOLS | EQ-300 | SERVEN 2.8 a 12mm | DE PVC | | Se cambio el 21/4/16 |
| 5 | PUERTA CALDERAS SALA DE MÁQUINAS Y S.U.E.P. (Subsuelo) | EVERFOOLS | EQ-300 | SERVEN 2.8 a 12mm | DE PVC | | Se cambio el 21/4/16 |
| 6 | RECTOR DE INTERCAMBIO DE VALORES (S.S.) | EVERFOOLS | EQ-300 | SERVEN 2.8 a 12mm | DE PVC | | |
| 7 | PONDA DE TESORO (S.S.) | LIBRERÍA | IR | 3.6 mm | DE PVC | | Cambiada 2/10/17 |
| 8 | PONDA DE TESORO (S.S.) | LIBRERÍA | IR | 3.6 mm | DE PVC | | Cambiada 2/10/17 |
| 9 | S.U.E.P. (Subsuelo) | EVERFOOLS | EQ-300 | 3.5 a 8 mm | DE PVC | | Se cambia posición cámara, coloca en pared, servivicio hasta finalizar trabajos remodelación de lugar. 3/5/19 |
| 10 | S.U.E.P. (Subsuelo) | EVERFOOLS | EQ-300 | 3.5 a 8 mm | DE PVC | | Cambiada 28/5/18 |

| SISTEMA CCTV | | | | | | | |
|------------------|---|-------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|----------|--|
| EQUIPOS | | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES | | | | |
| SERVIDOR N° 8442 | | P 192.168.250.72896 | Se cambia fuente ATX 28/5/18 | | | | |
| SERVIDOR N° 8442 | | P Router 192.168.250.70 | Se cambia fuente ATX 28/5/18 | | | | |
| CÁMARA boca | DESCRIPCIÓN | MARCA | MODELO | LENTE | BIANET P.V.C. | Nº SERIE | |
| 1 | S.U.E.P. (Planta Baja) | EVERFOOLS | EQ-300 | SERVEN 2.8 a 12mm | DE PVC | | Cámara instalada fuente de 1.5m en techo, encima de cámara 11/5/16 |
| 2 | CORREDOR REJA DE TESORO (S.S.) | EVERFOOLS | EQ-300 | SERVEN 2.8 a 12mm | DE PVC | | |
| 3 | PASELO DE GUARDA METROPOLITANA (S.S.) | EVERFOOLS | EQ-300 | SERVEN 2.8 a 12mm | DE PVC | | Se cambio 23/6/17 |
| 4 | DISCANSO DE ESCALERA HACIA TESORO (S.S.) | EVERFOOLS | EQ-300 | SERVEN 2.8 a 12mm | DE PVC | | |
| 5 | PASELO DE ESCALERA HACIA TESORO (S.S.) | EVERFOOLS | EQ-300 | SERVEN 2.8 a 12mm | DE PVC | | |
| 6 | PUERTAS DE COFRES (Tesoro) (S.S.) | EVERFOOLS | EQ-300 | SERVEN 2.8 a 12mm | DE PVC | | |
| 7 | REJA DE TESORO (S.S.) | EVERFOOLS | EQ-300 | SERVEN 2.8 a 12mm | DE PVC | | |
| 8 | PUERTA DE RECTOR DE INTERCAMBIO DE VALORES (S.S.) | EVERFOOLS | EQ-300 | SERVEN 2.8 a 12mm | DE PVC | | |

Se cambia posición cámara, se coloca en pared, servivicio hasta finalizar trabajos de remodelación d lugar. 3/5/19

BPS CASA CENTRAL (Edificio Sede Nuevo)
 DIR: Colonia 1921
 TEL.: 2400-01-51

INSTALADO
 24/05/10
 MODIFICADO
 09/11/13
 06/01/20

CONTROL DE ACCESO
 10 Paneles HONEYWELL NS2
 20 Lectoras INDALA modelo FP-505-WH
 10 Cerrojos SECO 600lbs.
 Interfase 485 PCI-2
 PC suministrada por el Banco con Software instalado de WINPAK P.E.

2º SUBSUELO

PANEL 1 (Puerta a sala de Servidores 2º S.S.)
 1 Panel HONEYWELL NS2
 2 Lectoras INDALA modelo FP-505-WH
 1 Cerrojo Electromagnético SECO de 600lbs.
 2 pulsadores apertura de emergencia GEWISS GW 42 201
 Buzzer de aviso de puerta abierta despues de 1 minuto

PANEL 2 (Puerta hacia habitación linder a servidores 2º S.S.)
 1 Panel HONEYWELL NS2
 2 Lectoras INDALA modelo FP-505-WH
 1 Cerrojo Electromagnético SECO de 600lbs.
 2 pulsadores apertura de emergencia GEWISS GW 42 201
 Buzzer de aviso de puerta abierta despues de 1 minuto

PANEL 3 (Puerta hacia tableros eléctricos 2º S.S.) (Reinstalado 12/04/12)
 1 Panel HONEYWELL NS2
 2 Lectoras INDALA modelo FP-505-WH
 1 Cerrojo Electromagnético SECO de 600lbs.
 2 pulsadores apertura de emergencia GEWISS GW 42 201
 Buzzer de aviso de puerta abierta despues de 1 minuto

PANEL 4 (Puerta a Computos 2º S.S.) (Reinstalado 12/04/12)
 1 Panel HONEYWELL NS2
 2 Lectoras INDALA modelo FP-505-WH
 1 Cerrojo Electromagnético SECO de 600lbs.
 2 pulsadores apertura de emergencia GEWISS GW 42 201
 Buzzer de aviso de puerta abierta despues de 1 minuto

PANEL 5 (acceso - Centro de Impresión Nuevo 2º S.S.)
 1 Panel HONEYWELL NS2
 2 Lectoras INDALA modelo FP-505-WH
 2 Aperturas de emergencia GEWISS GW 42 201 (Instaladas 10/08/12)
 1 Cerrojo Electromagnético con perno - **DROP VOLT**
 Se instala portero eléctrico **SIERA** con 3 citofonos, ubicándolo sobre lectora de control de acceso a centro de impresiones, se alimenta a 12 v con panel nº 5.
 Buzzer de aviso de puerta abierta despues de 8 minuto

PANEL 6 (Puerta acceso sectores D, E Y F 2º S.S.)
 1 Panel HONEYWELL NS2
 2 Lectoras INDALA modelo FP-505-WH
 2 Aperturas de emergencia GEWISS GW 42 201 (Instaladas 10/08/12)
 2 pulsadores apertura de emergencia GEWISS GW 42 201
 1 Cerrojo Electromagnético SECO de 600lbs.
 Buzzer de aviso de puerta abierta despues de 1 minuto

5º PISO

PANEL 7 (Puerta de salida a ascensores por Fernandez Crespo 5º Piso.)
 1 Panel HONEYWELL NS2
 2 Lectoras INDALA modelo FP-505-WH
 1 Cerrojo electromagnético c/perno GS Mod.NI-100F
 2 pulsadores apertura de emergencia GEWISS GW 42 201
 Buzzer de aviso de puerta abierta despues de 1 minuto

PANEL 8 (Puerta de escalera detras de ascensores de personal 5º Piso.)
 1 Panel HONEYWELL NS2
 2 Lectoras INDALA modelo FP-505-WH
 1 Cerrojo electromagnético c/perno GS Mod.NI-100F
 2 pulsadores apertura de emergencia GEWISS GW 42 201
 Buzzer de aviso de puerta abierta despues de 1 minuto
 1 FUENTE SWITCHING 12v 8 amp

PANEL 9 (Puerta de salida de ascensores de personal 5º Piso.)
 1 Panel HONEYWELL NS2
 2 Lectoras INDALA modelo FP-505-WH
 1 Cerrojo electromagnético c/perno GS Mod.NI-100F
 2 pulsadores apertura de emergencia GEWISS GW 42 201
 Buzzer de aviso de puerta abierta despues de 1 minuto

PANEL 10 (Puerta de salida de emergencia ascensores nuevos (5º Piso.)
 1 Panel HONEYWELL NS2
 2 Lectoras INDALA modelo FP-505-WH
 1 pulsador de emergencia
 1 Cerrojo electromagnético 600 lbs
 Buzzer de aviso de puerta abierta despues de 1 minuto
 Sirena de apertura de Emergencia

Inst 6/1/20
 Inst 6/1/20
 Inst 6/1/20
 Inst 6/1/20
 Inst 6/1/20
 Inst 6/1/20
 Inst 6/1/20

BPS

Local: CMI 6 - Evaluación de Incapacidad.
 Dirección: 8 de Octubre 2601

SISTEMA DE ASALTO (PULSADORES DE PÁNICOS)**Central Vista 128 BP**

Ubicación: Recepción por calle Urquiza

Teclado Ademco 6164**Sirena interior (Destellador)**

Ubicación: Hall ingreso por calle 8 de Octubre

Receptor inalámbrico Ademco 5881 1 ENM #03

Ubicado en pasillo consultorio 11

Receptor inalámbrico Ademco 5881ENM 2 #04

Ubicado en pasillo sobre consultorio 23

Repetidor inalámbrico Ademco 5800RP

Ubicado en Hall ingreso por calle 8 de Octubre

| | |
|-------------|------------|
| FECHA INST. | 05/07/2019 |
| FECHA MOD. | 15/07/2019 |
| | 12/09/2019 |
| | 29/10/2019 |

Agregado de 2 pulsadores

Marcel Cabrera cambio de central a Honeywell 128BP

| ZONA | UBICACIÓN | MARCA | MODELO | SERIE | |
|------|---|--------|---------|----------|---------------|
| 10 | PÁNICO INALÁMBRICO CONSULTORIO 1 | ADEMCO | 5802WXT | 070-1904 | |
| 11 | PÁNICO INALÁMBRICO CONSULTORIO 2 | ADEMCO | 5802WXT | 027-3575 | |
| 12 | PÁNICO INALÁMBRICO CONSULTORIO 3 | ADEMCO | 5802WXT | 010-8285 | |
| 13 | PÁNICO INALÁMBRICO CONSULTORIO 4 | ADEMCO | 5802WXT | 057-9656 | |
| 14 | PÁNICO INALÁMBRICO OFICINA 1-2 | ADEMCO | 5802WXT | 043-4125 | |
| 15 | PÁNICO INALÁMBRICO CONSULTORIO 6 | ADEMCO | 5802WXT | 041-8840 | |
| 16 | PÁNICO INALÁMBRICO CONSULTORIO 7 | ADEMCO | 5802WXT | 034-3525 | |
| 17 | PÁNICO INALÁMBRICO OFICINA 3-4-5 | ADEMCO | 5802WXT | 026-8207 | |
| 18 | PÁNICO INALÁMBRICO CONSULTORIO 11 | ADEMCO | 5802WXT | 101-4361 | |
| 19 | PÁNICO INALÁMBRICO CONSULTORIO 19 | ADEMCO | 5802WXT | 005-1828 | |
| 20 | PÁNICO INALÁMBRICO CONSULTORIO 20 | ADEMCO | 5802WXT | 020-8023 | |
| 21 | PÁNICO INALÁMBRICO CONSULTORIO 21 | ADEMCO | 5802WXT | 018-5375 | |
| 22 | PÁNICO INALÁMBRICO CONSULTORIO 22 | ADEMCO | 5802WXT | 001-0918 | |
| 23 | PÁNICO INALÁMBRICO CONSULTORIO 23 | ADEMCO | 5802WXT | 002-1059 | |
| 24 | PÁNICO INALÁMBRICO CONSULTORIO 24 | ADEMCO | 5802WXT | 047-2513 | |
| 25 | PÁNICO INALÁMBRICO CONSULTORIO 25 | ADEMCO | 5802WXT | 017-3747 | |
| 26 | PÁNICO INALÁMBRICO ADMISION | ADEMCO | 5802WXT | 018-2299 | 15/07/2019 |
| 33 | PÁNICO INALÁMBRICO GESTION DE DOCUMENTACION | ADEMCO | 5802WXT | 022-5863 | 15/07/2019 |
| 34 | PÁNICO INALÁMBRICO CONSULTORIO 8 | ADEMCO | 5802WXT | | Inst 29/10/19 |
| 35 | PÁNICO INALÁMBRICO CONSULTORIO 9 | ADEMCO | 5802WXT | | Inst 29/10/19 |
| 36 | PÁNICO INALÁMBRICO CONSULTORIO 10 | ADEMCO | 5802WXT | | Inst 29/10/19 |
| 37 | PÁNICO INALÁMBRICO CONSULTORIO 12 | ADEMCO | 5802WXT | | Inst 29/10/19 |
| 38 | PÁNICO INALÁMBRICO CONSULTORIO 13 | ADEMCO | 5802WXT | | Inst 29/10/19 |

Nota: Solo reporta un aviso en el teclado y en la sirena con destellador, "no tiene Servicio ni Monitoreo"