

## **Aclaraciones 1**

Montevideo, 5 de Mayo de 2015

**Universidad de la República**  
**Dirección General de Arquitectura**

**Ref: L.A. 2/2015- "Reacondicionamiento de Salón de Actos".**

**Ref: Particular: Consultas**

Por medio de la presente, hacemos expresas nuestras consultas para la realización del presupuesto de la Licitación referente.

### **Aluminio**

**1-** En Planilla se pide zócalo de 40 cm en Acero Inox., pero en memoria dice: zócalo con chapa de aluminio. Cuál consideramos en el presupuesto? En caso de ser de acero inox., ¿Cómo es el diseño de la unión del vidrio con el acero? Pueden enviar un detalle?

**2-** En planilla dice vidrio 6mm laminado 3+3mm, pero según memoria, es vidrio laminado 4+3mm ¿Cuál consideramos en el presupuesto?

**3-** En planilla dice bisagras AGX 1514, pero en memoria dice pomelas en acero inox. ¿Cuál consideramos en el presupuesto?

### **Varios**

**4-** Cual será la ubicación exacta de marmol gris? Sabemos su ancho, de 30 cm pero no se indica longitud.

**5-** Cielorraso a pintar, es únicamente en el escenario y acceso? O se pintará toda la sala?

en el plano no figura tablero eléctrico existente, se debe verificar si tiene capacidad para el aumento de térmicas.

### **Eléctrica**

**6-** No se adjunta plano de luminarias existentes a reubicar (L1). Se puede detallar?

**7-** Se puede especificar ubicación de encendido de luces?

**8-** Se colocarán tomas de corriente?

9- El cableado de la pared de enfrente para llegar al tablero será por cielorraso o por bandeja?

## Carpinteria

10- En la segunda opción de piso de madera, solo se plastifica?, no se pule?

Muchas Gracias  
Saluda atte,

Por KIDIL S.A

