

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

Lunes, 23 de enero de 2017

RESPUESTA CONSULTAS 06
LICITACION ABREVIADA: RESTRUCTURA SALONES

En respuesta a las consultas recibidas, en referencia a la Licitación Abreviada N° 04/2017, se realizan las siguientes aclaraciones:

1/ Equipamiento 08 - mesas

- Entendemos que esa planilla cambió en cuanto a las medidas de las mesas y a la cantidad de las mismas, y también se estipularon los plazos de entrega. Mi pregunta se refiere a cómo lo reflejamos en el rubrado, este punto aparece en 3 salones. Cuantas mesas debemos cotizar en cada uno de ellos? Salones 05, 16 y 21 O cotizamos las 150 en uno solo?Cuál sería?

Se deberá presupuestar 50 mesas para el salón 05, 50 mesas para el salón 16 y 50 mesas para el salón 21. De acuerdo a la ultima planilla y en las dos opciones pedidas: OSB melaminico blanco y otra opción en multicapa AMBAY. La opción multicapa AMBAY no se sumará al presupuesto total.

2/ SALÓN 05

-Las cortinas de enrollar son 2 verdad? de que medidas aproximadamente? Las del salón 16 son iguales no?

Las cortinas del salón 05 son iguales a las del salón 16 y tendrán las siguientes dimensiones:

- 1.20 x 4.15 m
- 0.60 x 4.15 m

Las dimensiones son aproximadas y se deberán rectificar en obras

3/ SALÓN 06-07

- Reparación de aberturas. Cuales son? No las vemos en planta. Puede ser la C02 y la banderola?
Se deberá reparar solo la banderola indicada en planta en nivel de entepiso.

- En las primeras aclaraciones del 18/01/2016 en la parte de herrería se pide incluir un rubro el 4 item 4,4 escalera H4. Pero la estructura de dicha escalera está detallado en la planilla H3, la H4 es una baranda. Escalera H3, baranda H4?

La escalera es la H3 y la baranda H4

4/ SALÓN 14

- desmantelamiento escalera metálica de entepiso. El entepiso queda sin escalera? Por dónde se accede? O se cambian solo las barandas?

Se mantiene la escalera y solo se hace nueva la baranda, tal como se indica en los gráficos.

5/ SALÓN 21 Y 21C

- *equipamiento tipo 01. No lo vemos en planta.*

En estos salones no se hace Equipamiento EQ 01

- *equipamiento tipo 08 mesas. Pide la opción multicapa AMBAY, es en el único salón en dónde se pide esta opción. Se debe agregar la opción en los otros dos salones también?*

Se deberá presupuestar 50 mesas para el salón 05, 50 mesas para el salón 16 y 50 mesas para el salón 21. De acuerdo a la ultima planilla y en las dos opciones pedidas: OSB melaminico blanco y otra opción en multicapa AMBAY

- *cortinas de enrollar, son 2. Que medidas tienen aproximadamente?*

Son dos cortinas de 2.40 x 4.15m.

Las dimensiones son aproximadas y se deberán rectificar en obras