

Montevideo, 1 de junio de 2017.

Durante la visita se plantearon las siguientes aclaraciones:

-Mueble guardado intendencia

*sector 2, se pide incorporar asociado a los parantes horizontales del tabique divisorio, esperas para colocar futuros estantes.

*sector 1, falta en memoria y rubrado la re localización del aire acondicionado, presente en lamina A02.

-Archivo

* planilla de cerramiento C04 identificada en la parte superior derecha de la lamina, con error en el texto "TIPO C03", afirmamos que se corresponde con el cerramiento C04.

Saludos

--

Oficina de Plan de Obras FARQ, UdelaR.
24001106/ int 170