



PLANTA DE UBICACION  
ESC 1:200

**GALERÍA**

Se busca la puesta a punto de la galería oeste del edificio 10, en donde se observan fallas en la estructura de madera, así como chapas en notable estado de deterioro. Por lo que se deberá estudiar la sustitución de estos elementos por unos de similares características.

Se deberá realizar visita a el sito para una evaluación de tareas.

Los pilares de madera tienen un sistema de encastares que permite la sustitución ver detalle D1.



Notas: Relevamiento fotográfico realizado el 25 de mayo 2018

REFERENCIAS  
 SECTOR A INTERVENIR

Notas:  
Todas las medidas se rectificarán en obra.



UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA  
DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA  
DIRECTOR: ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA  
RESPONSABLE: ARQ. MARCIO BAIGORRIA  
PROYECTO: ARQ. NESTOR GIORELLO

SERVICIO: FACULTAD DE AGRONOMIA  
 OBRA: Modificacion SSHH edificio 10 GALERIA  
 FECHA: 06-2018 ESCALA 1/200

LAM. N°:  
**AA002**

UNIT-ISO A3 (297x420)mm