



TIPO	H2	PUERTA DOBLE + BANDEROLA	CANT.	1
Tareas a realizar				
Deberán ajustarse todas las aberturas de hierro existentes con el fin de lograr un perfecto acabado y excelente funcionamiento.				
Sustitución de vidrios traslúcidos por vidrios transparentes / Masillado de todos los vidrios / Arenado y preparación de superficies / Esmalte sintético para metales sobre fondo epoxi / Sustitución de herrajes de maniobra y cierre / Corrección de los amures de la abertura / Protección cortina black out roller				
HOJA	Bastidor hierro + vidrio 4mm.			
MOVIMIENTO	Batiente / 1 manija			
MANIOBRA / CIERRE	Falleba de hierro pintada			
TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA				

	UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA		SERVICIO: FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN		H2
	DIRECTOR:	ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA	OBRA:		
	PROYECTO:	ARQ. MAURICIO CHORBADJIAN	READECUACIÓN SALAS MAGGIOLO Y CASSINONI		
	DIBUJANTE:	EVELYN RODRÍGUEZ	FECHA:	NOVIEMBRE-2018	