



Montevideo, 19 de diciembre de 2018.

A continuación las respuestas a las consultas.

Sede Jackson:

C: 1. La pintura en el piso de la sede de Jackson, son con línea continua o con línea punteada?

R: La pintura de piso será una línea continua.

Sede Talleres:

C: 2. La existencia de cañerías en el canal de cables dificulta la llegada del orso-grill a la medianera. Esto como se resuelve? hacemos que termine antes el orso-grill o lo rebajamos?

R: La solución para el tapado del canal se mantiene tal cual detalle en planos. Se solicita se adicione al presupuesto el suministro y la colocación de nuevas sujeción de plástico (idénticas a existentes) cada 50 cm para el tramo de canal planteado para rectificar la ubicación de los caños existentes.

C: 3. Cual es el espesor de la platina que se amura a la pared?

R: El espesor de la platina de amure debe ser de 5mm.

Sede Vilamajo:

C: 4. los dados de hormigón quedan al ras del piso de pasto?

R: El nivel superior de los dados de hormigón a construir debe ser el mismo para todos los dados, debiendo coincidir con el nivel del terreno existente (pasto).

Del pliego:

C: 5. a que se refiere o donde se encuentra el anexo, carta de presentación, formulario 1?

R: El Formulario 1 se encuentra en la página 10 del documento: "Pliego Particular L.A. 18-18 Suministro y colocación de Bicicleteros.pdf"


Alvaro Lasnier
Jefe de Sección
Compras y Suministros
FADU UDELAR