



UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

Montevideo, 01 de febrero de 2019

ACLARACIONES VISITA DE OBRA REESTRUCTURA DE SALONES 01_12_15

- 1_ Se modificarán una de las cortinas del sector del entrepiso. Se adaptará el sistema de maniobra para ser utilizado desde el entrepiso y se agregará una nueva cortina idem existentes para el sector bajo entrepiso. Esto aplica a todos los salones a reformar.
- 2_ El pavimento del entrepiso se deberá entregar pulido para encerar.
- 3_ En el rubrado del Salón 15 en el Item Obra Nueva debería decir cerramiento C06, C06' y C07, se elimina cerramiento C01, C02 y C03.
- 4_ Se aclara que las vigas a colocar a en el entrepiso del Salón 15 son PNC 12.
- 5_ Se adjuntan imágenes del sector debajo de entrepiso del Salón 15.
- 6_ Las ofertas se pueden presentar personalmente o bien subir en línea o enviar via email a licitaciones@farq.edu.uy.

Arq. Fernanda Ríos
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA / UDELAR
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo



UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

