

MODIFICACIONES AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

RESPUESTAS A CONSULTAS RECIBIDAS EL 14 DE JUNIO DE 2019 DE L.A 4010/2019.

Pregunta N°1: "Consulta por los ítems 19 y 20, cisternas Magya cual de ellas son las que se necesitan? Hay modelos con diferentes mecanismos de pvc y otras con mecanismo de bronce."

Respuesta N°1: Los mecanismos para los ítems 19 y 20 deben ser de bronce.

Pregunta N°2:

1	25269	ACOPLE ½ PPL	100	Esto es en PEAD?
2	13404	ACOPLE RÁPIDO DE ½ 90mm	100	Esto es en PEAD?
9	12781	CANILLA MONOCOMANDO COCINA	70	Pared, mesada, pico alto, pico bajo?
18	11826	CEMENTO DE PVC	50	En qué presentación?
71	10270	CUPLA TERMOFUSION 20 INSERTO HEMBRA 20X1	100	Esta medida puede ser que no sea correcta?
72	10269	CUPLA TERMOFUSION 20 INSERTO MACHO 20X1	100	Esta medida puede ser que no sea correcta?
97	462	MASILLA	20 KG	Que tipo : para vidrio, plástica....?
105	7990	PULSADOR INTERNO DE CISTERNA MAGYA	50	Esta descripción esta correcta?
119	8130	TAPAS DE CISTERNA MAGYA DE DOMINIT	50	Es la tapa interna para embutir o la superior de las exteriores?
156	63041	JUNTA ELASTOMERICA PARA CAÑO DE 1/2"	50	Esta descripción esta correcta?
157	63041	JUNTA ELASTOMERICA PARA CAÑO DE 1"	50	Esta descripción esta correcta?

Respuesta N°2:

1	25269	ACOPLE ½ PPL	100	Puede ser en PEAD
2	13404	ACOPLE RÁPIDO DE ½ 90mm	100	Puede ser en PEAD
9	12781	CANILLA MONOCOMANDO COCINA	70	De mesada con Pico Alto
18	11826	CEMENTO DE PVC	50	Presentación ½ kilo
71	10270	CUPLA TERMOFUSION 20 INSERTO HEMBRA 20X1	100	Medida de 20 a 1/2
72	10269	CUPLA TERMOFUSION 20 INSERTO MACHO 20X1	100	Medida de 20 a 1/2
97	462	MASILLA	20 KG	Plástica
105	7990	PULSADOR INTERNO DE CISTERNA MAGYA	50	Es correcta
119	8130	TAPAS DE CISTERNA MAGYA DE DOMINIT	50	Para cisterna de embutir
156	63041	JUNTA ELASTOMERICA PARA CAÑO DE 1/2"	50	Las juntas son para caño de 100
157	63041	JUNTA ELASTOMERICA PARA CAÑO DE 1"	50	Las juntas son para caño de 110


 Dr. Alvaro Villar
 Director
 Hospital Maciel - ASSE