

**Exp. 424919**

**Ref. Respuestas licitación LP 001/2019 ARENA SORIANO**

**CONSULTA 173**

*Respecto a los metrajes indicados en el rubrado entregado hemos detectado importantes desvíos según metrajes verificados por nuestra empresa. Por favor indicar si los metrajes del rubrado entregado corresponden al proyecto vigente o a una versión anterior. Por ejemplo rubros luminarias, pavimentos, cielorrasos, etc.*

**RESPUESTA 173**

Se enmendarán planos y rubrado.

**CONSULTA 174**

H01, H02, H03 no especifica medida y espesores de tubulares y chapas, favor indicar tipo de perforado de chapa.

**RESPUESTA 174**

En H01 y H02 considerar las secciones de la planilla H31 (sección 4" y espesor 3/16"). En cuanto a las perforaciones de la chapa considerar 6mm de diámetro con una separación de 20mm. Espesor de chapa: 1,9 mm.

En cuanto a la abertura H03 considerar las secciones y espesor antes mencionado, hoja chapa de acero corten doble con bastidor lisa (sin perforaciones).

**CONSULTA 175**

*H29 se indica metal desplegado de 1"x1" pero este no viene en dicho espesor, favor considerar que alternativa considerar.*

**RESPUESTA 175**

Considerar metal desplegado galvanizado en caliente 50x24x3,2mm.

**CONSULTA 176**

*Se solicitan especificaciones de chapa lisa H30.*

**RESPUESTA 176**

Considerar el marco de tubo de 50x100 e 2mm, hoja con marco de angulo L 2"x 1 ¼ y metal desplegado galvanizado en caliente 50x24x3,2

**CONSULTA 177**

*Rubro 6.05.1 Revestimientos cerámicos sobre muros – 30x40 cm (SSHH, vestuarios, duchas, cocinas y kitchenette) metraje enviado por administración 1993 m2, nuestro metraje es de 1467 m2 favor confirmar metraje.*

**RESPUESTA 177**

Se enmendará rubrado.

**CONSULTA 178**

*Pintura. Entendemos que existe pintura interior cielorraso anti hongos, cantidad 110 m2, favor indicar donde se debe agregar.*

**RESPUESTA 178**

Se incorporará en rubrado, capítulo 16 Pinturas.

**CONSULTA 179**

*Entendemos según memoria constructiva particular y planilla de muros PE-A13, que existen 1280 m<sup>2</sup> según nuestro metraje, de pintura de muro plástica anti hongos blanca, favor indicar donde se debe agregar. A su vez en mcp aparece como pintura cielorraso anti hongos y como pintura plástica anti hongos, cuál de las dos se tendrá en cuenta?*

**RESPUESTA 179**

Considerar pintura interior cielorraso anti hongos. Se debe agregar según respuesta 178

**CONSULTA 180**

*Eléctrica. En caso de detectar incongruencias entre planos y unifilares, especificar qué recaudo debe considerarse. Favor identificar el circuito a considerar Cir.1 – T1*

**RESPUESTA 180**

Se enmendarán planos y unifilares.

**CONSULTA 181**

*H01, H02, H23, H31, H38.*

*Podrían aclarar las medidas del espesor de la chapa de acero corten, especificaciones de perforado, donde y cuantos agujeros? En el marco perimetral de las puertas tubo, qué ángulo colocamos? En cuanto a los barrales que medidas tienen? No se especifica. Qué uniones ponemos entre los parantes una vez galvanizados en caliente?*

**RESPUESTA 181**

Respecto a las aberturas H01 y H02 remitirse a consulta-respuesta N°174.

Para la abertura H23 considerar acero corten de 1/2" de espesor, respetar el diseño de la planilla.

Abertura H31 remitirse a planilla H31. Espesor de chapa: 1,9 mm.

H38 remitirse a planilla H38.

En cuanto a las barras anti pánico, las mismas se ajustarán de acuerdo al ancho de la abertura.

Se enviara detalle

**CONSULTA 182**

*H29, H30, H45*

*Dónde va agarrado el marco de las hojas del portón? Los paneles se fijan con tornillos a los pilares o se sueldan? Especificar medidas de marcos perimetrales.*

**RESPUESTA 182**

Para el cerramiento H45, los paneles se soldarán al tubular.

Respecto al marco perimetral de las hojas de las aberturas H29 y H30 considerar el perfil L de 2"x1 1/4".