

Asunto: SUCURSAL CARMEN – Incorporación de
Lobby 24hs. y reorganización de Planta
L.A. 2021/51/04956

/ . . . tevideo, 11 de agosto 2021

En relación a las consultas recibidas vía email de la Licitación de referencia, se transcriben a continuación, seguidas de su correspondiente respuesta:

50. ¿En fachada se ve que ira un CGP, hay planilla? ¿O se cotiza según lo solicitado por UTE?

R: La CGP figura en los recaudos porque formaba parte de un proyecto anterior, que se modificó y se omitió eliminar el gráfico. Con el proyecto actual, la instalación de enlace no se modifica; no va CGP en fachada.

51. ¿En fachada ATCO0 se grafica un CGP y en visita se dijo que no correspondería, es correcto?

R: No corresponde CGP, tal cual se dijo en la visita.

52. Plano ELPT00B – Luminaria L5

Se consulta si esa luminaria puede ser 3000 K y en color Blanco

R: La luminaria puede ser de color Blanco, pero la temperatura de color debe ser 4000 K; blanco neutro.

53. Memoria Eléctrica página 58

En dicha página, se detalla debajo lo solicitado por BROU:

“En el lugar del tablero general que se retira y de la instalación de enlace, se instalará una puerta trampa de acero inoxidable de 0.4x0.6m, con pomelas y cerradura del tipo Star. Se instalará otra igual en el muro de enfrente, detrás de la otra hoja que conforman la puerta de entrada a la dependencia.”



Foto tomada el día 27/7/2021 en la visita de Obra

Se consulta: - el tamaño de la puerta trampa planteado de 0.4x0.6 m, se adapta al vano de la instalación de enlace: - el tamaño de la puerta trampa planteado de 0.4x0.6, no se adapta al lugar del tablero general existente a retirar, por lo que: - se realiza una puerta más grande que también incluya el espacio del medidor? - se consideran dos puertas separadas, una para el viejo tablero y otra para el sector medidor? - se debe colocar otra puerta trampa de Acero inoxidable en la puerta de madera existente que está a la derecha de la instalación de enlace? - todas las puertas trampa de acero inoxidable deben ir con cerradura Star o alguna de ellas se puede considerar con cerrojo tipo triangular

R: Se debe cotizar lo solicitado en Memoria (2 puertas trampa de 0,4x0,6 m, en acero inoxidable, con cerraduras Star), indicándolo en un ítem exclusivo del Rubrado. El ítem será: Puertas trampas para ICP.

Esquema unifilar TA

Si bien no formó parte de las consultas, al revisar los recaudos se constató que el esquema unifilar del TA estaba incompleto. Se adjunta dicho esquema, completo.

ESQUEMA UNIFILAR TA

