



COMUNICACIÓN PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN DE COMPRAS

19/05/2023

CIRCULAR N° 2

Ref: C.P. N° 1400654300 - Compra de instrumentos para purga continua caldera 1301-B -

Estimados señores

- Solicitamos tomar nota de la siguiente aclaración del Concurso de Precios de referencia:

La fecha de recepción de ofertas se ha prorrogado para el día **30 de mayo de 2023 a las 15:00 horas.**

- Por otra parte, ante consultas recibidas se responde lo siguiente:

CONSULTA N°1: Es posible que para el caso del sensor de conductividad en lugar de tener una precisión de 0,5% tengas una de 0,6%?

RESPUESTA: Se acepta para el caso del sensor de conductividad una precisión de 0,6%.

CONSULTA N°2: ¿Para el caso de las conexiones Twist Lock, es posible que presentemos otro tipo de conexión? Nuestros sensores vienen con conexión tipo Variopol en el cable lo que evita que este se revire.

RESPUESTA: Se aceptan conexiones del tipo Variopol para los sensores.

CONSULTA N°3: Tag: AV-13103 Válvula purga de caldera

Se ofrece válvula de control tipo globo marca Flowserve Valtek, modelo: Mark One.

La misma tiene un actuador neumático tipo pistón de doble efecto con resorte para acción ante falla requerida.

El actuador a pistón es una característica de diseño del modelo Mark One, ya que el mismo fue diseñado para trabajar en conjunto con otras características de diseño de la válvula (como por ejemplo internos del tipo desbalanceado, vástago de mayor diámetro) y el modelo no admite otro tipo de actuador, por lo que solicitamos aprobación del mismo. Por otro lado, queremos aclarar que si se



COMUNICACIÓN PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN DE COMPRAS

dimensiona el actuador para la presión mínima de suministro de aire indicada (35 psig), el mismo podrá trabajar bien cuando se encuentre instalado en el proceso, pero no tendrá la fuerza necesaria para llevar a la válvula a la posición de falla en banco, es decir sin la “ayuda” de la fuerza del fluido de proceso. La posición de falla cuando la válvula este instalada en el proceso se alcanzará correctamente cuando se encuentre en servicio.

RESPUESTA: No se acepta para la válvula de purga de caldera, Tag AV-13103, actuadores de tipo diferente al solicitado (de diafragma con resorte) en el pliego de condiciones.

Esperando se sirvan tomar nota de lo que antecede, saluda a ustedes muy atentamente,


Lic. Bethiana Sastre
Supervisora
Gerencia Abastecimiento
ANCAP