



MANTENIMIENTO

martes, 26 de junio de 2018

Cumplo en contestar, según informe N° I-0129/2018, que se debe instalar grasera plástica bajo mesada de inoxidable e instalar los caños de PVC correspondientes para su correcto drenaje, ya ubicado en este lugar un caño de fundición de hierro para su empalme.-

Instituto Nacional de Alimentación

E. RIGALLINO
ENC. MANTENIMIENTO

Firmantes: -