



DIRECCION NACIONAL DE AVIACION CIVIL E
INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
DIVISION ARQUITECTURA

Aeropuerto Internacional de Carrasco, “Gral. Cesáreo L. Berisso”, 27 de junio de 2019.

MEMORIA REPARACIÓN DE CIELOS RASOS - HALL DE ENTRADA
- EDIFICIO DINACIA - 2019

Se plantea la necesidad de suministrar y colocar los paneles faltantes y/o deteriorados del cielo raso que tiene en su hall de entrada, el edificio de Dinacia.

El cielo raso se desarrolla a una altura de 6,15m a partir del nivel de piso de planta baja, por lo que habrá que realizar dichas reparaciones con un medio de elevación que llegue a esa altura (y que permita un trabajo seguros para aquellos operarios que realicen la obra).

Para afrontar este trabajo se requerirá el suministro y sustitución de 15 placas de 0.61m x 1,22m y 6 placas de 0,61m x 0,61m (Placas termo acústicas en fibra de vidrio y terminación en PVC).

Dado que se producen corrientes de aire se requiere que las placas a sustituir queden pegadas perimetralmente al soporte metálico, con silicona transparente neutra.

Todas las instalaciones se entregarán limpias y prolijas, sin restos de obras y en conformidad de la Dirección de Obras.

Por el Director de División Arquitectura.

Asesor V Grado 11

Arquitecto

Tomás Lenzi

TL/tl



DIRECCION NACIONAL DE AVIACION CIVIL
E INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA
URUGUAY

Pedido No 42.004

Suministro y colocación placas termo acústicas en fibra de vidrio y terminación PVC de 0.61x1.22 y 0.61x0.61, trabajo a realizarse en altura

- Las ofertas se pueden hacer por la página de Compras Estatales
- Entregar personalmente en Av. Wilson Ferreira Aldunate 5519 (Ex Cno Carrasco), zona Aeropuerto Viejo en Sección Compras de 08.30 a 15.30 Hs de lunes a viernes.
- A través del mail compras@dinacia.gub.uy
- Las Empresas deben estar inscriptas en el RUPE
- No se realizan adelantos de ningún tipo
- Pago a través de SIIF
- Por mas información dirigirse a

Arq Tomas Lenzi

arquitectura@dinacia.gub.uy

973

Nº 42004

Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica
Dirección de Administración y Finanzas

Fecha	26 / 06 / 2019
Para uso interno	
Número	

Pedido de Suministros

Sección / Obra	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - DIVISIÓN ARQUITECTURA	
Destino	DINACIA	

Unicamente si no existe el código del archivo

Cantidad	Código	Detalle	R/S/r/R	Precio Unitario
15		SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE PLACAS TERMO ACÚSTICAS EN PAREDE DE VIDRIO Y TERMINACIÓN EN P.I.C. - SE ADJUNTA MEMORIA		\$25.000
<p>DRP 973</p> <p>27/6/2019</p> <p>\$25000</p> <p>El Director de Planeamiento y Presupuesto</p> <p>26 JUN. 2019</p> <p>Sección Almacenes</p> <p>CONSTANCIA INGRESO DOCUMENTACION</p> <p>28 JUN 2019</p> <p>EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p>Tte. Chel. (Av.)</p> <p>EDUARDO SASSÓN</p>				
<p>15 Ejemplares</p> <p>Observaciones: Se planea ser</p> <p>Tte. Chel. (Av.)</p> <p>FERNANDO MORENO</p>				

Pedido Autorizado	Recibido	Asma	Cargo	C. Identidad
		<i>[Signature]</i>	A11	4.85606814