



DIRECCIÓN
NACIONAL DE
VIALIDAD

e.D. 21/21

Montevideo, 20 de setiembre de 2021



Sres. De Proveeduría

Sr. Robert Biase:

JOSÉ ARTIGAS
UNIÓN DE LOS PUEBLOS LIBRES
BICENTENARIO.UY

Por intermedio de la presente solicito a Ud. gestione ante quien corresponda la contratación de la reparación completa del motor del camión FORD 4000, año 1993, con motor MWM 4-229 de acuerdo al listado adjunto, ficha interna AC600 de para regional 05.

MOTOR MWM 4-229				
Items	Cant.	N° de parte	Detalle	SICE
1	1	306 M 003	Armado y desarmado	
2	1	306 M 004	Rectificado de cigüeñal	8638
3	1	306 M 005	Magnaflux de cigüeñal	14888
4	4	306 M 006	Rectificado plano de tapa	14888
5	8	306 M 007	Cambiar asientos de válvulas	8689
6	8	306 M 008	Cambiar guías de válvulas	14883
7	1	306 M 009	Prueba Hidraulica de tapa	14883
8	4	306 M 010	Reparar inyectores	13001
9	1	306 M 011	Reparar bomba de inyección/ con jgo. De juntas y elementos	54580
10	1	306 M 012	Rectificar bujes de árbol de levas	8684
11	4	306 M 013	Rectificar interior de bielas	11676
12	8	306 M 014	Rectificar asientos	75437
13	8	306 M 015	Rectificar válvulas	8623
14	1	306 M 016	Rectificar superficie de block	8623
15	4	WD5T 6505 A	Válvulas de escape	556
16	4	WD5T 6507 A	Válvulas de admisión	5577
17	4	WD5T 6514 B	Asientos de válvulas de escape	5576
18	4	WD5T 6614 A	Asientos de válvulas de admisión	5575
19	8	WD5T 6510 B	Guías de válvulas	5574
20	4	WD5T 6055 B	Camisas	5580
21	4	WD5T 6108 A	Pistones con perno	5557
22	4	WD5T 6149 A	Jgo. De aros	34316
23	4	WD5T 6207 A	Buje de biela	23063
24	1	WD5T 66211 F	Jgo. De metales de biela STD.	24157
25	1	WD5T 66333 A	Jgo. Metales de bancada STD	5730
26	1	WD9T 6008 A	Jgo. De juntas completo	13303
27	1	WD5T 6299 A	Jgo. De bujes de árbol de levas	10628
28	2	WD5T 2266103	Buje de árbol de levas STD	11676
29	3	WD5T 2266104	Buje árbol de levas STD	11676
30	4	WD5T 2266098	Buje balnaceador de vibración STD	11676
31	1	WD8T 1010	Reten delantero de cigüeñal STD	34896
32	1	WD5T 2266078	Reten trasero de cigüeñal STD	5450
33	1	WEOC 8575 A	Termostato	13217
34	1	BD5T 10884 A	Bulbo temperatura	5357
35	1	BD5T 8620 A	Correa bomba de agua	50914
36	1	BEOT 3N533 A	Correa bomba dirección	6643
37	1	WD5T 8501 A	Bomba de agua	6643
38	1	WEOT 9350 BB	Bomba transferencia de combustible	11103
39	4	WD5T 9E526 A	Tobera de inyector	5996
40	1	WD5T 6600A	Bomba de aceite	12225
41	2	WD5T 2266099	Arandela suplemento comp. Vibración	16021
42	8	WD5T 6500 A	Botadores	35368
				5882

Monto estimado \$200000

Sin otro particular saluda a Ud. atentamente.

Pto. Ing. Wilton Gandia
Jefe Dpto. de Maquinas