



P.15 - PISO 15 ALA ESTE - LABORATORIO BIOIMAGENOLOGÍA

Notas:

- 1- Todas las medidas se rectificarán en obra , así como las cantidades.
2. Los zócalos serán de igual material que el pavimento
- 3- Se deberá verificar que las placas de 6mm usadas como fondo posean igual tonalidad y brillo que las usadas para el resto del mueble.
En caso contrario se utilizarán placas de igual espesor que este.
- 4- Los tiradores detallados sirven para expresar la voluntad estética, pueden ser modificados en acuerdo con la D.T.P.

| | | | | | | |
|------|----------|-------|---|----------|----------------------------|--------|
| TIPO | Ca. 1.06 | CANT. | 1 | LOCALES: | LABORATORIO BIOMOLECULAR 2 | 1/25 |
| | | | | | | ESCALA |

| | | | | | | |
|----------|----------------|---|----------|------|------------|--|
| MARCO | TIPO | | | | | |
| | CONTRAMARCO | | | | | |
| INTERIOR | LATERALES EXT. | MDF laminado melamínico- color blanco | ESPESOR | 20mm | | |
| | LATERALES INT. | MDF laminado melamínico- color blanco | ESPESOR | 20mm | | |
| | FONDO | MDF | ESPESOR | 6mm | | |
| HOJAS | ESTRUCTURA | MDF | ESPESOR | 20mm | | |
| | REVESTIMIENTO | Laminado melamínico blanco c/ canto ABS 2mm - blanco | | | | |
| CAJONES | ESTRUCTURA | MDF | ESPESOR | 20mm | | |
| | REVESTIMIENTO | Laminado melamínico blanco c/ canto ABS 2mm - blanco | | | | |
| ESTANTE | ESTRUCTURA | MDF | ESPESOR | 20mm | | |
| | REVESTIMIENTO | Laminado melamínico blanco c/ canto ABS 2mm - blanco | | | | |
| HERRAJES | MOVIMIENTO | Bisagras de embutir resorte c/cazoleta de Häfele 35mm cierre soft | CANTIDAD | 6 | TIPO / MAT | |
| | MANIOBRA | Pomos Didheya Modelo i-126 Ø20mm ó i-206 | | 6 | | |
| | CIERRE | Guía de rodillos Häfele cierre Soft | | 0 | | |

| | | | | |
|------------|--|---|-----------------------|----------------|
| Detalle : | CARPINTERIA DE MADERA Ca. M. 1.06 | Equipo Técnico: Arq. Javier Lanza Tec. Carla Morales Till | Fecha: | Noviembre 2023 |
| | | | Lamina N°: | Ca 6a |
| | | | Escala: | 1/25 |
| Ubicación: | PISO 15 ALA ESTE | Asesor: | Tipo proyecto: | |
| | | Director División Mantenimiento: | Arq. Carlos Burghetto | |