



Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central



PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY
ANEP/BIRF

MEMORIA DESCRIPTIVA

ETC 160 - MONTEVIDEO

- **H01/H02/H03: Rejas perimetrales patio cocina**

En todos los casos de tejido en metal desplegado, se lo sustituirá por barras horizontales $\varnothing 16$ mm, siguiendo las líneas el alineado de las rejas aldañas. Ver H01-H02-H03

- **H04: Puertas nicho garrafas**

En puertas batientes de nicho de garrafas se colocará interiormente chapa lisa calibre N°20 con perforaciones para ventilación, todo de acuerdo a dibujo adjunto. Ver H04

- **H05: Caseta bomba en patio cocina**

Se realizará división de acuerdo al dibujo adjunto. Ver H05

- **H06: Reguera existente a sustituir**

Son 3 unidades de 1 metro de largo por 0.20 m de ancho. Se realizarán con perímetro en ángulo de 1" x 1" y con metal desplegado tipo MD415. Ver H06





Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central



PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY
ANEP/BIRF

- **H07: Reguera nueva en canal / badén**

Son 10 unidades de 1.5 metro de largo por 0.20 m de ancho. Se realizarán con perímetro en ángulo de 1" x 1" y con metal desplegado tipo MD415. Ver H07



- **Banderolas superiores de hierro en aulas**

Son 2, que deberán destrancar y soldarlas al marco correspondiente de forma que quede anulada su posibilidad de apertura.





Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central



PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY
ANEP/BIRF

- **Tachos de basura**

Son 14. Revisar amurados, con el fin de que todos queden fijados con bulones de anclaje de acero inox $\varnothing 3/8"$ y con el largo que asegura su perfecta inmovilidad: son 8 por cada tacho.



- **Cerramiento superior patio cocina**

Colocar policarbonato alveolar esp. 10 mm en dos vanos horizontales sobre rejas del patio de la cocina. Los paneles deberán estar enmarcados en perfiles de aluminio que se fijarán en seco a los paramentos. Se preverá el sellado adecuado que evite la entrada de aguas pluviales. Dimensiones de los vanos: 57 x 210 cm + 57 x 240 cm





Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central



PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY
ANEP/BIRF

- **C01: Puertas de baños aulas**

Se sustituirán las 9 hojas batientes actuales por puertas de madera con protección inferior de acero inoxidable, de acuerdo a la planilla adjunta, ver C01

- **Reposición y pegado de esferas de percheros**

Restitución de esferas de madera en percheros de aulas. Se suministrarán las cantidades faltantes y se adherirán con pegamento poliuretánico tipo “Politenace” transparente. Son 27 módulos a revisar/ reparar.



- **Estantería aula “Inicial 4”**

Se deberá realizar el reamurado de la estantería de forma correcta y asegurándose su inalterabilidad luego de cargada.





Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central



PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY
ANEP/BIRF

- **Placares aéreos y bajo mesada en las 8 aulas**

Se revisarán y repararán en caso de ser necesario todas las puertas de los placares de aulas. Esto incluye reposición de elementos faltantes, accesorios, etc., manteniendo su similitud con lo existente. En aula de nivel inicial 4, se debe restituir 1 puerta faltante de acuerdo a planilla y con idénticas condiciones que las actuales del mismo mueble. Se adjuntan planillas originales, C02 mueble bajo mesada y C03 mueble aéreo.

- **C03: mueble aéreo**

Se deberá suministrar un mueble aéreo en el aula de 3er año. Ver C03

- **Preparado y pintado en cocina**

Hay Humedades interiores en el cielorraso y las paredes de la cocina. Concluimos que es un tema relativo a la condensación interior, (poco uso de los extractores) por lo cual se decide realizar el reacondicionamiento de los paramentos. Esto implica la totalidad de los paramentos verticales de la cocina por encima del revestimiento y el cielorraso.

Se realizará una limpieza profunda con hipoclorito. Se retirarán excedentes hasta encontrar una superficie firme y uniforme. Para el caso se utilizará pintura látex blanca antihongos y lavable tipo "Incalex".

