



viernes, 15 de noviembre de 2019.

ESPECIFICACIONES CON RESPECTO A LA COMPRA DIRECTA DESCENTRALIZADA

Nº 10060789

→ Reparación del tanque contenido de hipoclorito de sodio.

Incluye la siguiente descripción de tareas:

- Retiro del tanque y traslado a fábrica.
- Retiro de tanque interior.
- Prueba hidráulica de tanque exterior y reparación en caso de ser necesario.
- Colocación de un nuevo tanque interior fabricado por rotomoldeo de polietileno virgen de una capacidad de 10000 litros. Espesor mínimo de pared 17 mm.
- Armado tal cual estaba, poniendo especial atención al caño de salida de producto (hipoclorito).
- Instalación de un nuevo sistema de medida de producto.
- Instalación de un nuevo sensor de fuga del tanque interior.
- Prueba hidráulica del conjunto.
- Traslado a planta del tanque contenido reparado y del tanque viejo que se retiró.

→ Puede ofertarse como alternativa, la entrega de tanques nuevos.

Grupo de Compras M03.