



Montevideo, 16 de abril 2024

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
INSTITUTO DE HIGIENE
Licitación Abreviada 01/24 - Escalera Caracol en Sexto Piso

Aclaraciones 01

Consulta 01:

Solicito poder realizar nueva visita de obra ya que se debe estudiar como ingresar y bajar diferentes elementos.
Desde ya muchas gracias

Aclaración 01:

En respuesta de la solicitud, se programa una segunda visita a las zonas de las obras, para el **jueves 18 de abril del 2024, a las 10:00 horas**. El lugar de encuentro será en el hall de planta baja del Instituto de Higiene, ubicado en la calle Alfredo Navarro 3051. Esta segunda visita no es de carácter obligatorio. Las empresas que concurrieron a la primera visita podrán también hacerlo a la segunda.

SE ACLARA QUE LA VISITA NO ES UNA INSTANCIA DE CONSULTAS. LAS CONSULTAS SERÁN ÚNICAMENTE FORMULADAS POR ESCRITO, EN EL PLAZO PREVISTO, A LA SECCIÓN COMPRAS DEL INSTITUTO: compras@higiene.edu.uy

Consulta 02:

La losa que se debe demoler para generar el hueco de la escalera se encuentra revestida con azulejos por el lado de abajo. Posiblemente estos azulejos se desprenderán por la vibración al realizar la demolición.

¿Qué debemos considerar para la cotización? ¿Desprender totalmente, revocar y pintar?

Aclaración 02:

Se deberá considerar el retiro de la totalidad de los azulejos dentro de la sala azul indicada en los planos. Dentro de la sala del quirófano se deberá considerar el retiro de los azulejos afectados por las demoliciones y/o aquellos que presenten fácil desprendimiento.

En los sectores donde se retiren los azulejos se deberán retirar los revoques afectados por las obras o de fácil desprendimiento, posteriormente se rellenarán los huecos.

Consulta 03:

Lo mismo sucede a los lados del muro a demoler y en el entorno de la mesada a dismantelar. ¿Qué debemos cotizar?


Aclaración 03:

Ídem respuesta 2.

Consulta 04:

A los lados del muro a demoler existen aberturas de vidrio con los vidrios quebrados. Es posible que con la vibración de la demolición los mismos se desprendan. Adjunto fotografía. ¿Esto será considerado como adicional en caso de que suceda? ¿O debemos incluirlo como un rubro específico en la cotización?

Adjunto fotos



Aclaración 04:

En caso de que se rompa o se desprenda un vidrio interior no se solicitará su reposición, pero si el retiro total del mismo. No se considerará como adicional.

Para el caso del vidrio rajado en la abertura al exterior dentro de la sala azul (como se visualiza en la segunda imagen), se deberá cotizar su retiro y sustitución según el siguiente detalle:

Rubro 5.2. Retiro y reposición de vidrio en abertura exterior.

Se deberá retirar el vidrio rajado de la abertura al exterior dentro de la sala azul, el mismo presenta unas dimensiones de 1,30metros de ancho, por 1,80metros de altura.

Se deberá sustituir por un vidrio templado transparente de 6mm de espesor.

**Se adjunta nuevo rubrado donde se agrega rubro 5.2 retiro y reposición de vidrio en abertura exterior.*

Aclaración 05:

Se realiza una extensión a los plazos de consultas y solicitud de prórroga.

***Aclaraciones al pliego**

Las aclaraciones se solicitarán por correo electrónico a compras@higiene.edu.uy. Podrán efectuarse estas consultas hasta **el día viernes 18 de abril del 2024, hora 12.00.**

La Administración dará respuesta en un plazo no mayor a 48 horas de recibidas.

***Prórroga de la fecha de apertura de ofertas**

Para solicitar prórroga de la fecha de apertura, deberán presentar la solicitud por escrito a través del correo electrónico compras@higiene.edu.uy hasta **el día martes 23 de abril del 2024, hora 12.00.**

La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio, no siendo de carácter obligatorio brindarla.


Arg. JAVIER MARQUEZ
Dirección General de Arquitectura
UDELAR