

ALUMINIO

Lámina:
B04-SAC-A-330

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura de la Universidad
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola


Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Servicios de Apoyo y Compl.
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: LOCALES 15, 16, 17, 28 y 29 BAÑOS.

DESCRIPCIÓN: REJILLA DE VENTILACIÓN CON MALLA CONTRA INSECTOS.

TIPO	CANT.	I.	D.	FECHA
A24-B04-SAC	9			FEBRERO 2017



Los gráficos indican la geometría de la abertura, se deberán verificar las dimensiones en obra (dimensiones en cm.)

ESCALA:
1/25

MARCO
HOJA
ACCESORIOS
OBSERVACIONES

- Propios de línea; tipo GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de línea. El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.
- Propios de línea; tipo GALA CR.
- Propios de la línea; tipo GALA CR.
- Complementos de acuerdo a especificaciones del fabricante.
Malla contra insectos en todas las partes donde exista celosías.