


PLANTA DE UBICACIÓN  
ESC: 1/5000



REFERENCIAS

Locales con cielorrasos

NOTA

- Las edificaciones deben cumplir en un todo con las normativas de Bomberos vigentes según lo especificado en el Decreto N°150 / 2016

| REFERENCIAS |  |
|-------------|--|
| INCENDIO    |  |
|             | DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO (UBICADO EN AMBIENTES)   |
|             | DETECTOR HUMO FOTOELÉCTRICO (UBICADO EN AMBIENTES)   |
|             | DETECTOR HUMO FOTOELÉCTRICO (UBICADO SOBRE CIELORRASOS)  |
|             | SIRENA DE ALARMA   |
|             | SIRENA DE ALARMA CON LUZ DESTELLADORA  |
|             | ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA  |
|             | CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO  |
|             | BOCA DE INCENDIO EQUIPADA. INCLUYE GABINETE METÁLICO, VÁLVULA GLOBO, CONEXIÓN BOTEZ DE 45MM, MANGUERA DE 45MM/25M Y PUNTERO. |
|             | HERRAJE ANTIPÁNICO   |

|  |  |  |  |                          |
|--|--|--|--|--------------------------|
|  |  |  |  |                          |
|  |  |  |  |                          |
|  |  |  |  |                          |
|  |  |  |  |                          |
| 01   |  | REVISIÓN DE ENTREGA  | 02/17 // PROYECTO APTO PARA LICITAR (APL)                                  | FEBRERO 2017             |
| REVISIÓN   | MARCA  | DESCRIPCIÓN  |  | FECHA                    |
|  |  | UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA  |  |                          |
| PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO   |  | DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA  |  |                          |
| DIRECTOR GENERAL<br>ARQ. JUAN PEDRO URZUOLA  | COORDINACIÓN GENERAL<br>DEL TRUAP<br>MBA ARQ. ADRIANA GORGIA | ASESOR TECNICO<br>ING. LUIS AGUIAR<br>ASESOR ELECTRICISTA<br>ING. OSCAR BOCCA<br>RESPONSABLE<br>DE PROYECTO<br>ARQ. SANTIAGO LENDI | SERVICIO / OBRA<br>EDIFICIO<br>GARAGE - SERVICIOS<br>COMUNES<br>BATERIA 03 | APL                      |
| PROYECTO APL<br>ARQ. JUAN PEDRO URZUOLA  | PROYECTO APL<br>ARQ. SANTIAGO LENDI                          | ASESOR EN CARGA DE<br>ESTRUCTURAS<br>ING. LUIS VASQUEZ<br>ASESOR ESTRUCTURAL<br>ING. GONZALO BRAYTES                               | UBICACIÓN<br>NUEVA SEDE - RUTA 8 Y 102<br>FACULTAD DE VETERINARIA          | LÁMINA<br>B03-G.SC-1-100 |
| ASISTENCIA<br>TÉCNICA Y COSTOS<br>ARQ. SILVIA VARELA                               | ASESOR INCENDIO<br>ING. PABLO REYES                          | ASESOR EN<br>ACCESIBILIDAD UNIVERSAL<br>ARQ. WENDY PARRA   | DESCRIPCIÓN<br>INCENDIO<br>PLANTA BAJA                                     | ESCALA<br>1:100          |
| ARQ. FLAVIA BASTOS<br>ARQ. PABLO CAMER<br>ARQ. WENDY PARRA<br>ARQ. VALENTINA PARRA | ARQ. WENDY PARRA   | ARQ. WENDY PARRA   | FECHA<br>FEBRERO 2017  |                          |