

ALUMINIO

Lámina:
B02-HVIM-A-334

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura de la Universidad
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Imagenología_ Hospital veterinario
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: BAÑOS, TISANERÍA, ARCHIVO RX, CAMARA OSCURA RX, AULA CONSULTORIO Y DEPÓSITO.

DESCRIPCIÓN: REJILLA DE VENTILACION CON MALLA CONTRA INSECTOS

TIPO

A12-B02-HVIM

CANT.


14

I.


D.

FECHA

FEBRERO 2017



ALZADO



PLANTA

Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm.

ESCALA:
1/25

MARCO	Propios de línea; tipo GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de línea. El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.
HOJA	Propios de línea; tipo GALA CR.
ACCESORIOS	Propios de la línea; tipo GALA CR.
OBSERVACIONES	Complementos de acuerdo a especificaciones del fabricante. Malla contra insectos en todas las partes donde exista celosías. Rejillas de ventilación en cielorraso y en losa de hormigón.