



INTENDENCIA DE  
DURAZNO  
Un departamento que avanza

Departamento de Obras

## ACLARACIÓN Nº1

### LICITACIÓN ABREVIADA 51/17

"CENTRO CULTURAL TEATRO ESPAÑOL"  
RECUPERACION DE EDIFICIO PATRIMONIAL  
(3º ETAPA)

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUTACAS


Ante la siguiente consulta:

*"... referente al espesor de la espuma solicitado para el asiento de las butacas para el "Centro Cultural Teatro Español está especificado 11cm con un minimo de 8*

*El espesor de la espuma indicada en nuestras butacas es apenas unos milímetros menor al mínimo indicado, pero creemos que esto no es un impedimento para el correcto funcionamiento y estándar de calidad de las mismas"*

se debe responder que SE PODRAN COTIZAR ESPESORES DE ESPUMA DE HASTA 7 CM COMO MINIMO.

Durazno, 18 de setiembre de 2017

  
Arq. MARIELA GARRIDO  
ASESOR TÉCNICO  
DPTO. DE OBRAS  
I.M.D.