DINACIA

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIVISION ADMINISTRACION Y SUMINISTROS

DEPARTAMENTO SUMINISTROS

AREA LICITACIONES

A.I.C., Gral. (Av.) Cesáreo L. Berisso, 06 de febrero de 2018.-

Ref.:

LICITACION PUBLICA Nº 01/2018

Objeto: "OBRA LLAVE EN MANO DE AMPLIACION Y RECICLAJE DE LA TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ANGEL S. ADAMI (MELILLA) INCLUYENDO EL PROYECTO EJECUTIVO DE ACUERDO A LA MEMORIA DESCRIPTIVA".

COMUNICADO Nº 3 "CONSULTAS"

De acuerdo a lo establecido en el Art. 2 num. 2 del PCP se realiza la siguiente aclaración:

A la consulta planteada el día 31/01 por Empresa INSACO SA.:

PREGUNTAS:

- 1-Se solicita se envíen planos en autocad.
- 2- Se solicita confirmar si es posible en el correr de la semana próxima realizar una visita al sitio de obra, en ese caso, en qué fecha y a qué hora podríamos concurrir? 3- Se solicita detalle del lucernario a cotizar.
- 4- Se solicita detalle de la terminación de borde para las mesadas del baño y definición del color de granito.

RESPUESTAS:

- 1. Los planos en formato DWG le serán enviado a la brevedad.(via mail)
- 2. Jueves 8 de febrero a las 10hs.
- 3. No hay detalles. Se requiere respetar la forma y proponer los elementos necesarios para su ejecución.
- 4.- Plano N°29. Gráficos.

De acuerdo a lo establecido en el Art. 2 num. 2 del PCP se realiza la siguiente aclaración:

A la consulta planteada el día 01/02 por Empresa DORILER SA.:

PREGUNTAS:

1. - sobre el art 13, consultamos si queda librado al oferente optar por no realizar depósito de garantía por mantenimiento de oferta según art 64 del TOCAF, o se

obliga a su presentación en base a lo que se solicita en el art.4 b del pliego de condiciones

- 2. -Se dejó en claro en la visita que no se realizan permisos ante Intendencia, Bomberos u otros. Solicitamos ratificarlo
- 3. --En las respuestas recibidas en el día de hoy se determinan metrajes de demoliciones a realizar:
- a) no se citan por ej, los pilares que están en la entrada, esos están dentro del 10% que se solicita cotizar extra en cada uno de esos rubros?
- b) en el rubrado no aparece ningún rubro demoliciones, se agrega en rubrado aparte como se ha contestado?
- 4. -En relación a las puertas de las planillas de carpintería, aparecen con tableros replanados, pero en memoria se habla de melamínico con cantos ABS, se puede aclarar como cotizar las mismas?

RESPUESTAS:

- 1. El oferente deberá presentar la garantía de mantenimiento de oferta de acuerdo a lo establecido al artículo 13 del Pliego de Condiciones Particulares.
- 2. Si, así es.
- 3. a) Si, es correcto.
 - b) Si, omitimos el ítem demoliciones. Por favor agregarlo.
- 4. Mejor opción: tableros planos con canto ABS. (No rebajados).

De acuerdo a lo establecido en el Art. 2 num. 2 del PCP se realiza la siguiente aclaración:

A la consulta planteada el día 01/02 por CEI.:

PREGUNTAS:

1. Consultamos a ustedes si estamos a tiempo de inscribirnos para participar de la licitación de referencia y si es posible realizar la visita en día y hora que ustedes dispongan,

RESPUESTAS:

1. No hay inscripciones, el jueves 8 hora 10:00 se realizará otra visita de obra.

De acuerdo a lo establecido en el Art. 2 num. 2 del PCP se realiza la siguiente aclaración:

A la consulta planteada el día 02/02 por Empresa JD&M Ingenieria y Construccion:

<u>PREGUNTA</u>: Consultamos con el subcontrato idóneo en hunter douglas que son los revestimientos de fachada solicitados y nos recomendaron utilizar el screeenpanel estándar en vez del solicitado ya que reduce considerablemente el precio. Es posible cotizar esta terminación o debemos cotizar si o si el Screenpanel XVW?

<u>RESPUESTA:</u> Se debe cotizar el solicitado, sin desmedro que la empresa pueda presentar además, otra cotización adicional con otro producto.

P/LA JEFE DEL DEPARTAMENTO SUMINISTROS

Jefe de Sección C 8

Lorenzo de Medina

En el día de la fecha nos notificamos y recibimos copia del comunicado Nro. 3 de la Licitación Pública Nro. 01/2018.-

Notificado:

Empresa:

Firma:

Contrafirma:

C.I.

SIRVASE REENVIAR EL FORMULARIO COMPLETO AL 2604 0408 INT 4030