



PERFILES	PREMARCO	HORIZONTALES		LATERALES	DIVISOR	PORTACONTR.	CONTRAVIDRIO	ELEM.ARMADO	CONECTOR
		SUP.	INF.						
MARCO	HORIZONTALES	SUP.	PN°5508 / PN°3566	LATERALES	DIVISOR	PORTACONTR.	CONTRAVIDRIO	ELEM.ARMADO	CONECTOR
		INF.	PN°5504						
	LATERALES	PN°5508 / PN°3566		DIVISOR	PORTACONTR.	CONTRAVIDRIO	ELEM.ARMADO	CONECTOR	
		HORIZ.	PN°5508						
	DIVISOR	HORIZ.	PN°5508	PORTACONTR.	CONTRAVIDRIO	ELEM.ARMADO	CONECTOR		
		VERT.	PN°5508						
	PORTACONTR.	PN°93078		CONTRAVIDRIO	ELEM.ARMADO	CONECTOR			
		PN°92480							
	CONTRAVIDRIO	PN°92480		ELEM.ARMADO	CONECTOR				
		PN°7515							
ELEM.ARMADO	PN°5575 / PN°5520		CONECTOR						
	PN°5575 / PN°5520								

HORIZONTALES	SUP.	INF.	LATERALES	ENGANCHE	COMPLEMENTO	DIVISOR	CONTRAVIDRIO	ELEM.ARMADO	OTROS

ACCESORIOS	CANT.	TIPO	CANT.
AGN4520			
AGG1514			
AGT2764			
AGT2664			
AGT2614			
AKS7037			

TIPO	Según indicaciones en gráfico
COLOCACION	
ESPESOR	Según indicaciones en gráfico

—LAS ABERTURAS LLEVARÁN TODOS LOS PERFILES Y ACCESORIOS RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE

—LAS ABERTURAS LLEVARÁN RETEN DE RODILLO, CERROJO DE CILINDROS DE SEGURIDAD DE DOBLE PALETA, MANIJA FIJA O MANOTÓN, Y BRAZO HIDRÁULICO

MATERIALES

Perfiles extruidos en aleación de aluminio UNIT 6063 en temple t 8c.
 Características Resistencia en tracción . 2340 Kg/cm2 (típico) mecánicas Límite elástico . 1979 Kg/cm2 (típico) Dureza Rockwell "F" . 72
 Se exigirá como mínimo un espesor de anodizado de 15 micras (certificado por Norma UNIT 1076:2001) y su debido sellado, los mismos serán controlados en obra.

NOTAS Y OBSERVACIONES

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
- LAS MEDIDAS SON EN CENTIMETROS SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.
- TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR DEL LOCAL.
- SE PREVERÁN LOS PASES DE INSTALACIONES EN PERFILES Y VIDRIOS.
- TODAS LAS COMPONENTES LLEGARÁN A LA OBRA PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTEROS DE CAL O CEMENTO.
- EL SISTEMA DEBERÁ GARANTIZAR LA RIGIDEZ Y ESTABILIDAD DE TODOS SUS COMPONENTES
- SE DEBERÁN PREVER TODOS LOS SEPARADORES NECESARIOS PARA FIJAR EL PN 5508 A LA LOSA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA		DIRECTOR DGA ARO JUAN PEDRO URZUZOLA COORDINADORA GENERAL (S) MARA ANA ADRIANA GONZALEZ COORDINADORA DE EJECUCION DE PROYECTOS MARA ANA VITORINA CASARAS PROYECTO ARO ESTANISLAO LAURITO	SERVICIO FACULTAD DE ENFERMERIA ESCUELA DE NUTRICION ESCUELA UNIV. DE TECNOLOGIA MEDICA ESCUELA DE PARTERAS	UBICACION CENTRO PARQUE BATLLE Av. Dr. Américo Ricardoni s/n (entre Av. Italia y calle Dr. Manuel Quintela)	LAMINA A234_1
DESCRIPCION MAMPARAS PISO 5 REFUNCIONALIZACION 2018					

