



Consejo de Educación  
Técnico Profesional



140 AÑOS EDUCANDO PARA EL TRABAJO  
DIRECCIÓN GENERAL  
División Arquitectura

Montevideo, 17 de setiembre de 2018

## ACLARACIONES

- En el rubrado se establece la construcción "Muro Ladrillo con refuerzos y Carrera superior h 4,4" pero en los recaudos gráficos se establece que el tabique será de Yeso, ¿cual de las dos corresponde?

*A criterio de la empresa*

- Otra de los ítems menciona "Demolición de Depósito, tabiques, aberturas y mochetas", ¿a que depósito corresponde? ya que, el pañol existente no está marcado como elemento a demoler.

*Se optó por no demoler. Se aclaró en la visita.*

- En el ítem establece "Limpieza de Cerchas, Ductos, Bandejas, Cubierta, Canalón, Nichos", las cerchas, ¿deben ser pintadas?.

*No, sólo limpieza.*

- En la memoria solicita "Se sellarán todos los tornillos en cubierta de chapa, Babetas laterales y encuentro con mampostería solucionando los ingresos de agua de lluvia", comprende la impermeabilización de pretilas en caso de ser necesario.

*Si, solucionando los ingresos de agua de lluvia.*