



190 AÑOS DE CREACIÓN DEL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZA AEREA.

COMANDO AEREO LOGISTICO

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA

Base Aérea "Cap. Boiso Lanza", 8 de octubre de 2018.

MEMORANDO Nº 48.352/18

DE: DIRECTOR DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA

PARA: SEÑOR DIRECTOR DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO

ASUNTO: Ref. Visita de Obra, reparaciones ETA.

TEXTO: Elevo a Usted listado de Empresas que se presentaron a la visita de obra, correspondiente a la Compra Directa Nº 7056/2018, "Reparación de filtraciones, humedades en techos, paredes y pintura exterior en la Escuela Técnica de Aeronáutica".



Saluda a Ud. atentamente,

EL DIRECTOR DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA

CNEL. (AV.)

JUAN HERNANDEZ

FUERZA AÉREA
COMANDO AÉREO LOGÍSTICO
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA
DIVISIÓN TÉCNICA



Base Aérea "Cap. Boiso Lanza", 08 de octubre de 2018

Informe N° 4043

Sra. Jefe de la División Técnica

Presente.-

De mi consideración:

Elevo a Ud., lista de empresas que concurrieron a la visita el día 05 de octubre del presente año y las aclaraciones realizadas durante la misma, de acuerdo a la Compra Directa Ampliada N° 7056/2018 "Reparación de filtraciones, humedades en techos, paredes y pintura exterior", ubicada en la Escuela Técnica Aeronáutica, Ruta 102 km 26.

Las empresas que concurrieron en tiempo y forma son:

EMPRESA:	CEL:	CORREO:
G. LARRAMENDI	099 646 384	Axel1411@hotmail.com
GLOBAL TECHNOLOGIES	098 964 396	comercial@globaltechnologies.com
GIAN FRANCO MAINENTI	098 275 419	presupuestos@gianfrancomainenti.com
JOSÉ LUIS SUAREZ	094 722 223	suarezmontico@gmail.com

CONSULTAS Y ACLARACIONES EFECTUADAS:

1) ¿Qué tipo de emulsión asfáltica se solicita?

R: Queda a criterio de la empresa que tipo de emulsión utiliza.

2) ¿Con respecto al nicho de la fachada se deberá actuar sobre el mismo?

R: Con respecto al nicho ubicado en la fachada de la enfermería se solicita que se pinta tanto interiormente y exteriormente con la pintura ya solicitada.

3) ¿Se deberán pintar las paredes en las que no se intervengan?

R: En la memoria especifica que todas las paredes interiores deberán ser pintadas.

4) Aclaración sobre Nicho de azotea.

R: Con respecto al nicho de la azotea se deberá demoler.

5) ¿Cuál es el porcentaje de aporte unificado de la construcción sobre el monto imponible?

R: El mismo es de 75,4%.

Saluda a Ud. atentamente.

Sdo. 1º (Adm.)


Nicolás de los Santos

Sr. Director del Servicio de Infraestructura

Cnel. (Av.) Juan Hernández

Presente.-

De mi consideración:

Conforme a lo informado anteriormente, elevo a usted a sus efectos.

Saluda a Ud. atentamente.

LA JEFE DE LA DIVISIÓN TÉCNICA

May. (T.P.)


Arq. Esperanza Romano

