


ESTABLECIMIENTO:	HOSPITAL PASTEUR	PROYECTO:	669	OBRA:	SUSTITUCIÓN ABERTURAS	FECHA:	OCTUBRE/2018
SERVICIO:	LENCERIA			TIPO:	AL 1	CANTIDAD:	6

UBICACIÓN:		ESCALA:	1/20
TIPO:	VENTANAS	MOVIMIENTO:	CORREDIZA



PREMARCO		MARCO GUIA (SIN ANODIZAR) :		TAPAJUNTA : --	
P E R F I L E S	MARCO	HOR. INFERIOR	SISTEMA PROBBA	HERRAJE	DE MOVIMIENTO
		HOR. SUPERIOR	SISTEMA PROBBA		
		LATERALES	SISTEMA PROBBA		
		DIVISOR HOR.	----		
		DIVISOR VERT.	----		
		PORTACONTR.	SISTEMA PROBBA		
		CONTRAVIDRIOS	----	DE CIERRE	
		ELEM. ARMADO	----		
		CONECTOR HOR.	----		
	HOJA	CONECTOR VERT.	----	VIDRIOS	ESPESOR:
		HOR. INFERIOR	SISTEMA PROBBA		4 mm.-
		HOR. SUPERIOR	SISTEMA PROBBA		COLOCACION:
		LATERALES	SISTEMA PROBBA		BURLETE COMÚN.-
		ENGANCHE	INTERIOR: EXTERIOR:		SILICONA SELLADORA.-
		COMPLEMENTO	----		TIPO:
		DIVISOR VERT.	----		TRANSPARENTE.-
		DIVISOR HOR.	SISTEMA PROBBA		
		CONTRAVIDRIO	SISTEMA PROBBA		
		ELEM. ARMADO	----		

TERMINACIONES	Aluminio anonizado natural 10 micras.-
---------------	--

OBSERVACIONES	Tejido mosquitero malla de 18 x 14 hilos/pulgadas, diámetro 0.25mm, en marco de perfilaría de aluminio.
	Incluir todo accesorio necesario para su correcta instalación y funcionamiento posterior.-