UTEC

Compra Directa p/Excep. N° 15/2020

ACLARACIÓN 8 (29 de junio de 2020)

1. Detección de incendio: ¿qué tipo de central Bosch tienen (modelo)? ¿Es convencional o direccionable?

Bosch 1000 direccionable.

2. Datos: ¿los puestos de red llevan doble línea (UPS+línea estándar)? ¿O solo se considera respaldo en el servidor?

Solo estándar, se respalda en el servidor.

3. ¿Se podría indicar en plano donde está ubicada la central en la planta baja? Es un dato innecesario ya que la instalación es interna al local enlazándose al sistema que actualmente existe en el mismo local.