

Montevideo, 13 de julio de 2020.  
**Nota N° / 2020.**

A: Departamento de Adquisiciones y Suministros del CES

De: Asesores en Infraestructura del CES

**Referencia:**

**2da. Respuesta a consultas del llamado CD E N° 64/20  
Liceo N° 16 -**

**Consulta:**

1. En los planos de ubicación marcan baños PB y 1° Piso, se debe cotizar reparaciones en baños del 2° Piso?
2. Se deben cambiar las cisternas existentes?
3. En baño varones marca realizar boxes nuevos, planilla C1. También marca en cantidades 4 puertas. La consulta es si se realiza 1 panel de dos boxes con 2 puertas y el cambio de 2 puertas de boxes existentes?
4. En memoria pide se dejen espejos. Al estar pegados y retirar todo revestimiento, no parece que sea posible. Debemos cotizar los espejos?
5. En baños de Planta Baja solo pide pintura superficies revocadas. No se pinta carpintería (puerta acceso, boxes y puertas nicho cisterna)?

**Respuesta:**

**1 - Cotizar sólo lo indicado, baños pb y piso 1**

**2 - Se deberán revisar el funcionamiento de las cisternas existentes, y se sustituirán en caso de encontrarse desperfectos. Para la cotización considerar sólo el suministro de cisternas en boxes nuevos.**

**3 – Es correcto.**

**4 – Agregar cotización espejos.**

**5 – Agregar pintura en carpintería baños pb.**