

## INTERVENCIÓN EN AZOTEA SECTOR COCINA

Ubicación: Juan José Quesada 3671, CECAP Montevideo, Montevideo

---

Atender filtraciones de agua por una de las campanas de extracción de la cocina del CECAP.

### Descripción de las tareas a realizar

---

- Identificar los puntos de filtración de agua en la membrana.
- Retirar membrana en zonas de filtraciones y presencia de agua.
- Eliminar completamente el agua que se encuentra bajo la membrana.
- Realizar las reparaciones en el sector de cubierta.
- Colocar membrana asfáltica en los sectores intervenidos.
- Teniendo en cuenta que el local es un centro de estudio se valorará el realizar las tareas en el periodo de receso de clases.

### Contacto

---

- Por consultas técnicas o consultas por visita de obra Departamento de Obras y Servicios (MEC): 2915 0103 int. 2020 o 2019 (Planeamiento Edificio – preguntar por Arq. Silvina Podestá, Federico García o Luciana Martínez).

SP/fg

## CAMBIO DE MEMBRANA ASFÁLTICA EN AZOTEA DEL SECTOR TEATRO

Ubicación: Juan José Quesada 3671, CECAP Montevideo, Montevideo

---


Atender humedades provocadas por filtraciones de agua en distintos sectores de la cubierta correspondiente al taller de teatro de CECAP.

La membrana presenta signos de deterioro importante (fisuras, perforaciones, empozamiento de agua y elementos vegetales) por lo que es conveniente el cambio de la misma, el cual se pretende hacer por tramos de acuerdo a las posibilidades del local.

### Descripción de las tareas a realizar

---

- Desmontaje de la membrana asfáltica en los sectores indicados (paños 3, 4 y 5 según esquema).
- Limpieza integral de toda la superficie a re-impermeabilizar.
- Revisión y replanteo de pendientes.
- Dar una mano de imprimación a toda la superficie a tratar.
- Colocación de membrana asfáltica (teniendo en cuenta uniones, desagües, pretilas, ángulos, solapes y todos los elementos que puedan significar puntos débiles en la impermeabilización).
- Cotizar cada paño por separado.
- Teniendo en cuenta que el local es un centro de estudio se valorará el realizar las tareas en el periodo de receso de clases.



### Contacto

---

- Por consultas técnicas o consultas por visita de obra Departamento de Obras y Servicios (MEC): 2915 0103 int. 2020 o 2019 (Planeamiento Edificio – preguntar por Arq. Silvina Podestá, Federico García o Luciana Martínez).

SP/fg