



INVITACIÓN A COTIZAR

CÓDIGO:
FO-DA-22-01
Página 1 de 1

Montevideo, 09 de Julio de 2019 .

**DIRECCION NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE
DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN-DINAMA**

Sr. PROVEEDOR

Se solicita enviar a la brevedad la cotización del siguiente producto /servicio:

Contratacion de Servicio para arreglos edilicios de la oficina del 4º piso de DINAMA, Division de Emprendimientos de Alta Complejidad, a los efectos de eliminar filtraciones de agua desde la azotea del edificio cuando llueve.

Visita obligatoria el dia 11 de julio a las 11:00 hs en la calle Galicia 1133.

Se adjunta archivo con detalles de como realizar la cotización.

Se valorará traer muestras o catálogo del material cotizado si corresponde.

Forma de pago: SIIF 60 días.

Entrega luego de adjudicados 15 días **dar aviso en caso de no cumplir con el plazo de entrega.**

Contacto: Mario Rizzi tel. 29170710 int. 3200

Numero de compra: 19135

Las cotizaciones deberán realizarse únicamente de manera electrónica a través de SICE.-

División Administración- DINAMA 29170710 int. 4503-
4510,compras.dinama@mvtoma.gub.uy

Los proveedores que se presenten deberán estar inscriptos en el Registro de Propietarios de Marca/Importadores de productos envasados según Decreto 260/2007 y contar o adherir a un Plan de Gestión de Residuos de Envases aprobados por el MVOTMA, para productos nacionales o importados. No aplica a servicios.

Atentamente, Andrea Vega

AREA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Montevideo, 26 de junio de 2019.

REFERENCIA: FILTRACIONES EN OFICINA 4^{TO} PISO

ELEVESE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE

Por la presente se solicita se realicen los trámites para la contratación de servicio de arreglos edilicios de la oficina de la División de Emprendimientos de Alta Complejidad, para eliminar las filtraciones de agua desde la azotea del edificio cuando llueve. Se destaca que las obras requeridas no se encuentran contempladas en el contrato de la empresa de Mantenimiento del MVOTMA.

Ante eventos de lluvias, escurre agua tipo "cascada" por el lado interno de la pared este de la oficina en diferentes puntos, lo que provoca humedecimiento de materiales, expedientes y deterioro del piso.

Como no ha sido posible identificar la causa se requiere que el llamado incluya identificación del problema y detalle de las actividades a realizar para dar solución al mismo según la siguiente descripción:

1. La empresa a cotizar deberá visitar el lugar e identificar las causas de las infiltraciones, las cuales deberá ser incluidas en la propuesta económica como primer punto de la cotización
2. Definir el detalle de obras y actividades a realizar
3. El listado de materiales a utilizar: cantidad y tipo
4. Cronograma de actividades y cantidad de personal
5. Costo por ítem, costo total y montos por aportes al BPS

Se eleva a consideración del Director Nacional, para la autorización del gasto, sugiriendo luego pasar el presente expediente a la División de Planificación para que asigne programa y proyecto así como la reserva del gasto correspondiente.

Arq. Mario Rizzi

Ing. Quím. Alejandro Nario Carvalho
Director Nacional de Medio Ambiente
M.V.O.T.M.A.

Ing. Quím. Rosario Lucas
Gerente de Área
Evaluación de Impacto Ambiental