

**REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE TAPA DE TANQUE**  
**Edificio Sede MEC – Reconquista 535**

---

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:**

Se trata de un tanque de agua de hormigón armado hecho in situ. Colocado en la azotea a nivel de piso 10.

Se detectó que la lateral tapa metálica no cierra adecuadamente y tiene una pérdida. Por lo que se debe detectar la falla y dar solución al problema. Pudiendo cotizar distintas soluciones a la planteada, que se deberán ser analizadas en la visita.

Se propone suministro y colocación de nuevos espárragos, tuercas y junta de goma, mediante mortero tipo epoxi. El trabajo debe asegurar la hermeticidad del tanque y su correcto funcionamiento.

Se deberá realizar visita única y obligatoria que se publicará en la web.

Por consultas técnicas comunicarse al Dpto. de Arquitectura y Planeamiento Edificio 29150103 interno 2016 al 2019.