

LAS DIMENSIONES SE RECTIFICARAN EN EL LUGAR.



VENTANA s/m

TIPO	AL01 exist	CANTIDAD	8
------	---------------	----------	---



VENTANA 0.60x1.40

TIPO	AL02 exist	CANTIDAD	4
------	---------------	----------	---



VENTANA 0.60x0.60

TIPO	AL03 exist	CANTIDAD	1
------	---------------	----------	---



VENTANA 1.20x1.40

TIPO	AL04 exist	CANTIDAD	2
------	---------------	----------	---



VENTANA 2.30x1.40

TIPO	AL05 exist	CANTIDAD	6
------	---------------	----------	---



VENTANA 3.30x1.40

TIPO	AL06 exist	CANTIDAD	2
------	---------------	----------	---



VENTANA 0.60x1.40

TIPO	AL07 exist	CANTIDAD	4
------	---------------	----------	---



VENTANA 2.30x1.40

TIPO	AL08 exist	CANTIDAD	6
------	---------------	----------	---



VENTANA 2.10x1.40

TIPO	AL09 exist	CANTIDAD	2
------	---------------	----------	---

NOTA:Se reparan todas las rejas del sector b (segun se especifica en planilla de herreria)

OBSERVACIONES:
Recuperacion integral de aberturas. se suministran y sustituyen todos los elementos que presenten defectos/deterioro y sean necesarios para asegurar su cierre, maniobra e estanqueidad.
Sustitucion de vidros faltantes o rotos (5mm).
Se pintara la totalidad de las rejas segun mcp.