


PLANTA +1.20 - SECTOR D



REFERENCIAS

- Muro existente
- Muro a demoler
- Muro a construir

- M00 Indicación de tipo de muro
- M01 Muro doble: ticholo 12x25x25 revocado en ambas caras
- M02 Muro de ticholo 12x25x25 revocado en ambas caras
- T01 Tabique de yeso 10cm, placa de yeso estándar 12.5mm
- T02 Tabique de yeso 10cm resistente a la humedad, placa de yeso estándar 12.5mm
- Nota: Terminaciones según memoria, palnilla y detalles.
- ALO Indicación de Carpintería de Aluminio
- CO Indicación de Carpintería de Madera
- HO Indicación de Herreria
- AXO Indicación de Elementos de Acero inoxidable
- PO Indicación de Pefreos
- VO Indicación de Vidrios
- ALex Indicación de Carpintería de Aluminio existente
- Cex Indicación de Carpintería de Madera existente
- Hexis Indicación de Herreria existente

Niveles planimétricos NPT

PLANILLA DE TERMINACIONES

PISOS	PARED
CIELORRASO	ZÓCALOS
PISOS	
1 - Hormigon fretasado mecanico	
2 - Porcelanato mate cemento 0.62x0.62 m, grado PEI IV	
3 - Hormigon fretasado mecanico y pulido según memoria	
4 - Porcelanato mate cemento 0.40x0.40 m, grado PEI IV	

ZÓCALOS	
1 - Madera	h=0.12m (ver planillas)
2 - Acero Inox (ver planillas AIX10 y H03)	
3 - Madera	(según DETALLE I - Sector D)

PAREDES	
1 - Cerámica blanco mate 0.30x0.30 m	
2 - Revoque, enduido y pintura latex para interiores tipo Incalex	
3 - Pintura latex para interiores tipo Incalex	
4 - Cara interior paneles color s/mcp blanco Sector D	

CIELORRASOS	
1 - Pintura s/MCP	
2- Cielorraso Tipo AMRMSTRONG 0.60x0.60 m	
3- Cara interior paneles color s/mcp blanco Sector D	
4- Cielorraso de yeso de junta tomada	

NOTA GENERAL

En todos los casos, se repara albañilería existente, hormigón visto, ladrillos vistos, pisos y revestimientos, faltantes o deteriorados y todos aquellos dañados por modificaciones o reparaciones indicadas en el proyecto. Terminaciones Idem existentes.

Nota: Las especificaciones que hacen referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante, se señala que los mismos podrán ser sustituidos por otros que posean características iguales o superiores en calidad y performance que el indicado.

		AREA DE PROYECTOS	
DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA		CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL	
OBRA: ESCUELA N°39		LOCALIDAD: COLONIA PALMA	FECHA: JUNIO 2018
CALLE: RUTA 3 KM 586		DEPARTAMENTO: ARTIGAS	ESCALA: 1/50
PLANO DE: ALBANILERIA		LAMINA N°: L13	
PLANTA +1.20 - SECTOR D			
ARQUITECTO: MAURICIO STERLA	FIRMA:		
AYTE. DE ARQTO: MARIA REYES	FIRMA:		
TECNICO:	FIRMA:		
DEBUJANTE:	FIRMA:		

AL10