

11058067

Montevideo, 01 de setiembre de 2020

Se insiste en el gasto, el mismo es imprescindible para el realizar el servicio de reparaciones de retroexcavadoras marca IMAP modelo RM3000 montadas en camiones marca Volkswagen modelo Worker 9-150, ya que las mismas son necesarias para el cumplimiento de las tareas a las que están afectados.

Si bien hay muchas compras a la misma posición presupuestaria, las mismas se distribuyen en servicios de mantenimiento a varias Gerencias que no solo son de la de Servicios Generales, como es este caso que los vehículos pertenecen a varias Gerencias de todo el país.

Miguel Reboledo
Gerente de Servicios Generales