

---

**Fwd: LP03-2024 Readecuación Sala Carmelo - Consulta desde Unión Eléctrica S.A.**

---

**De :** Lucas Schevzov <lschevzov@casinos.gub.uy>

jue, 02 de may de 2024 16:14

**Asunto :** Fwd: LP03-2024 Readecuación Sala Carmelo -  
Consulta desde Unión Eléctrica S.A.

 1 ficheros adjuntos

**Para :** licitaciones@casinos.gub.uy,  
licitaciones@unionelectrica.com.uy

Las imágenes externas no serán visualizadas. [Mostrar imágenes abajo](#)

---

Estimados,

Se responden las consultas realizadas entre líneas en color **azul**.

Gracias

Lucas

1.- Se consulta si las tasas de los trámites municipales y Bomberos, serán de cargo de la empresa contratista o si los mismos serán abonados directamente por el contratante.

**Serán abonados por la DGC.**

2.- Por los niveles indicados en la planta de demolición, se interpreta que hay que picar el piso y desmontar relleno, para llegar a los niveles solicitados. Se consulta en que rubro se debe incluir la reconstrucción del pavimento tipo contrapiso.

**Se debe incluir en el punto 6.2.10 "Contrapisos armados interior y exteriores".**

3.- En rubro 11,6 reparación de medianera plantea un metraje ficto de 50 m2 pero en memoria menciona un metraje ficto de 100 m2. Se consulta cual metraje corresponde cotizar.

**Considerar 100m2 como metraje ficto.**

4.- Se consulta si la lana de vidrio a utilizar es la de 11kg/m3 o lana de roca de 37kg/m3.

**Considerar lana de vidrio de 11kg/m3.**

5.- En algunos cortes se grafica lana de vidrio en cielorrasos, no así en los detalles. Se consulta si corresponde considerar lana de vidrio en los cielorrasos de yeso de junta tomada.

**No corresponde considerar lana de vidrio en los cielorrasos de yeso a junta tomada.**

6.- ¿Se consulta si las cortinas tipo roller blancas tipo screen indicadas en aberturas de aluminio (por ejemplo, AL04) son parte del alcance de la licitación?

**Si corresponde cotizar el suministro e instalación de cortinas roller blancas tipo screen para esta abertura en las tres unidades solicitadas.**

7.- En M1 y M6 se grafica aislación en detalle de muro, pero no se indica no en referencias ni en memoria. ¿Se consulta si corresponde aislación y de que tipo?

**No corresponde considerar material aislante.**

8.- Se entiende que el muro M2, al ser existente y sus terminaciones estar en otros rubros no corresponde cotizar en el rubro 9,1,2. ¿Es esto correcto?

**En el punto 9.1.2 del rubrado se solicita cotizar la "Terminación exterior revoque plástico textura e interior pintura látex" para el muro M2.**

9.- Se entiende que el muro M15, al ser existente y sus terminaciones estar en otros rubros no corresponde cotizar en el rubro 9,1,15. ¿Es esto correcto?

**Correcto.**

10.- Se entiende que el muro medianero cara lindera, al ser existente y sus terminaciones estar en otros rubros no corresponde cotizar en el rubro 9,1,18. ¿Es esto correcto?

**Correcto.**

11.- ¿Se consulta si cuando en memoria refiere a pintura impermeable planos horizontales (4,8,1,2), significa de debe pintarse sobre la capa impermeable rubro 10,5?

**No, se debe aplicar sobre planos horizontales (pretilos) tal como indica el enunciado en el punto 4.8.1.**

12.- ¿Se consulta si la cara interior del techo Isodec Pir debe pintarse de negro?

**Si correcto, debe pintarse la cubierta y todas las instalaciones a la vista con esmalte sintético color negro.**

13.- El Proveedor de viguetas nos manifiesta que las L19-45 están discontinuadas. Se consulta si se cotizan L16-45 o L20-45.

**Entonces considerar la cotización de L20-45.**

---

**De:** "licitaciones" <licitaciones@casinos.gub.uy>

**Para:** "Lucas Schevzov" <lschevzov@casinos.gub.uy>

**Enviados:** Jueves, 2 de Mayo 2024 13:33:51

**Asunto:** Fwd: LP03-2024 Readequación Sala Carmelo - Consulta desde Unión Eléctrica S.A.

---

**De:** "licitaciones" <licitaciones@unionelectrica.com.uy>

**Para:** "Licitaciones DGC" <licitaciones@casinos.gub.uy>

**Enviados:** Jueves, 2 de Mayo 2024 11:38:15

**Asunto:** LP03-2024 Readequación Sala Carmelo - Consulta desde Unión Eléctrica S.A.

Estimados, buenos días

Se envía adjunta consulta acerca del llamado de referencia.

Desde ya muchas gracias

Saluda atentamente,

**Ariel Glasman**

UNIÓN ELÉCTRICA SA



Alberto Zum Felde 1989 Montevideo - Uruguay

**Tel: (+598) 2613 85 14 | Cel: (+598) 097 96 38 52**

--



Arq. Lucas Schevzov

TEL: 2901 51 31 int. 307

lschevzov@casinos.gub.uy

Encargado del Departamento de Arquitectura

Dirección General de Casinos

Soriano 802 - CP 11100 - Montevideo - Uruguay

---



**1594 MEF LP 3-24 CASINO CARMELO Consulta 1 - 20240502.pdf**

101 KB

---