

CENTRO HOSPITALARIO PEREIRA ROSSELL.
SERVICIO DE COMPRAS Y LICITACIONES.
Dirección Bv. Artigas 1590.
Teléfono 2707 42 59.

1) OBJETO DEL LLAMADO

1.1- Se deberá proveer el Servicio de mantenimiento Integral Mensual para equipo de aire acondicionado en el Servicio de Unidosis, Marca AIRWAY, Modelo MOV6-60H N1-R gas refrigerante R410A. La Administración contratará según lo que considere necesario para cubrir el servicio, no generando la cantidad solicitada obligación de contratación. La Administración no pagará por servicios no prestados.

VISITA OBLIGATORIA- INDICAR--- SI

1.2- DESCRIPCIÓN DE TAREAS

Cambio de filtros de aires instalados:

- 1 filtro bolsa 24" x 24" 65% de eficiencia, caudal 510 mm³/h, la reposición de este filtro será trimestral.
- 2 filtros tipo cassette 18" x 18" x 6", de eficiencia HEPA, caudal 1700 m³/h. La reposición de estos filtros será semestral.

En caso de ser requerido se podrá solicitar el cambio de filtros de forma anticipada.

Se deberán realizar visita de mantenimiento preventivo.

No se deberá tener personal con permanecía en el hospital

2) CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

- El adjudicatario deberá coordinar la actividad técnica con el Servicio de Mantenimiento, quien definirá el horario y brindará la autorización correspondiente para efectuar los trabajos programados.
- Se deberá registrar e informar por escrito en letra clara y legible, toda reparación efectuada o a realizar, en planilla autorizada por el Servicio de Mantenimiento.
- La cobertura del servicio deberá prestarse las 24hs del día, los 365 días del año, incluidos domingos y feriados.
- La respuesta a los llamados C.H.P.R, ante un desperfecto del equipo, no podrá ser superior a 1 hora. Las llamadas serán efectuadas por el Servicio de Mantenimiento o Cabina Telefónica. A tales efectos, el adjudicatario facilitará dos números de celular y/o número fijo.
En caso de ser necesario el servicio de Mantenimiento podrá solicitar se coticen los repuestos necesarios para la reparación del equipo.
Toda pieza que sea sustituida, deberá ser entregada al Servicio de Mantenimiento del C.H.P.R.