

CALLE GENERAL FLORES

CALLE MARCELINO SOSA

CALLE CARLOS REYLES



OSAS
M2)
RIMGON
INTERVENCIÓN

OSAS
M2)
RIMGON
INTERVENCIÓN

HORMIGÓN
RUI
INTERVENCIÓN

MURO BANCO DE LADRILLO
A SUSTITUIR
POR MURO BANCO DE PIEDRA
EN LÍMITE DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN

PAVIMENTO DE BALDOSAS
A SUSTITUIR (415m2)
POR PAVIMENTO DE HORMIGÓN
FUERA DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN



IM

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
DIVISION SANEAMIENTO
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO



POR I.M.

DIRECTOR SEPS
ING. JORGE ALSINA
DIRECTOR UESUM
ING. EMILIO GARCÍA
APROBADO POR

POR UESU

COORDINADOR GENERAL
PROYECTISTA
PROYECTISTA

DIRECTOR DE PROYECTO
DIBUJANTE
FECHA
NOV./2015

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y PROYECTO EJECUTIVO DE LAS OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL
DE ARROYO SECO Y QUITACALZONES.
TANQUE GOES. - REACONDICIONAMIENTO PLAZA.

ESCALA
VARIOS
PROYECTO Nº
4072
PLANO Nº
PE-60-A1
REVISION Nº
03