









TIPO	C1	PUERTA DOBLE + BANDEROLA	BANDEROLA CANT. 2					
Tareas a realizar								
Deberán ajustarse todas las aberturas de madera existentes con el fin de lograr un perfecto acabado y excelente funcionamiento. Lijado, cepillado y preparación de superficies / Esmalte sintético para madera / Sustitución de herrajes								
HOJA	В	Bastidor + vidrio 4mm.						
MOVIMIENTO	В	Batiente/ 1 manija.						
MANIOBRA / CIE	RRE F	Falleba						
TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA								



UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA		SERVICIO: FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN			
DIRECT	^{OR:} ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA	OBRA:	READECUACIÓN SALAS MAGGIOLO Y CASSINONI		
PROYE	CTO: ARQ. MAURICIO CHORBADJIAN		PLANILLA DE CARPINTERÍ	A	
DIBUJA	NTE: EVELYN RODRÍGUEZ	FECHA:	NOVIEMBRE-2018	ESCALA	1/20