



DIRECCION NACIONAL DE AVIACION CIVIL
E INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA
URUGUAY

Pedido No 22.542

REPARACIONES EDILICIAS VARIAS POR INCENDIO EN SALA DE UPS DEL CENTRO DE CONTROL DEL A.I.C. SEGÚN MEMORIA

- Las ofertas se pueden hacer por la página de Compras Estatales
- O entregar personalmente en Av. Wilson Ferreira Aldunate 5519 (Ex Cno Carrasco), zona Aeropuerto Viejo en Sección Compras de 08.30 a 15.30 Hs de lunes a viernes.
- O a través del mail compras@dinacia.gub.uy
- Las Empresas deben estar inscriptas en el RUPE
- No se realizan adelantos
- Pago a través del SIIF

Por más información
Dirección Electrónica
Division Potencia
Sr RICARDO FILIPPI
ricardo.filippi@dinacia.gub.uy
2604 0408 Int 4520

MEMORIA TÉCNICA REPARACIONES EN SALA DE UPS CENTRO DE CONTROL POR INCENDIO.

Los trabajos deben incluir:

Reparación de Sala de Tableros

- Paredes

Limpieza de paredes y pintura de las mismas.

- Cielorraso desmontable.

Sacar el existente e instalar uno nuevo.

Se utilizan placas de 0.61x 0.61; con propiedades Rh 90
(resistentes a la humedad).

- Piso técnico.

Desmontar el piso para lavarlo con hidro lavadora.

Volverlo a instalar (no se incluyen piezas para cambiar)

- Retiro de escombros.
- Materiales para proteger en área de trabajo y los equipos.

Reacondicionamiento eléctrico

- Limpieza interna de tableros
- Limpieza externa de tableros
- Limpieza externa de UPS

Las tareas de limpieza de tableros y UPS serán realizadas con tensión ya que esa área del Aeropuerto no se puede dejar sin tensión bajo ningún concepto.