

**LLAMADO 68/2020 EDIFICIO CALLE MISIONES 1469
PRIMERA ACLARACIÓN**

No se deberá presupuestar instalación de puestos de datos en todos los pisos.

En el piso 5 el pavimento donde se retira la baranda de atención al público de hormigón armado es parquet, se deberá sustituir con un pavimento de similares características al existente 3m2.



Consultas enviadas por correo electrónico.

1-En el rubro 3.3 Preparación de pavimento en sector ex carcelaje Alisado de a y p se indican pisos 3 y 4. No debería considerarse también el del piso 2?

En los niveles 3 y 4 se deberá realizar las reparaciones necesarias con un alisado de arena y portland tanto en los sectores que se demuelen los muros como en otro sector que haya algún tipo de diferencia en el piso. Siempre hablamos de parches.

En el **nivel 2 se va realizar un cambio de pavimento total**, de similares características al colocado en el piso 1 (tabla vinílica decoria plank capa de uso 3mm). En este piso al retirar el existente es probable que se deba contemplar un alisado de nivelación para colocar el nuevo pavimento.

2-En el rubro 3.4 Suministro y colocación de piso vinílico ex carcelaje piso 2 la memoria aclara que la capa de uso sea de 3mm similar al existente en piso 1. En visita no recorrimos el piso 1.



Nos pueden brindar una foto del mismo o sus características mas allá de la capa de uso?

En la visita se mostro a todas las empresas el pavimento del nivel 1.

En la pregunta anterior estan mencionadas las características para la cotización del mismo.

3-En el rubro 4.2. Suministro y colocación de puestos de datos nos pueden aclarar si va cripado, si es así se cuenta con la patchera o hay que proveerla, en caso de que haya que proveerla, hay lugar en el rack?

Se nos indicó en visita que los atravesamientos por piso se realizarán con medias cañas de PVC.

Los puestos de datos que vimos en el piso 5 que ya tuvo una etapa de eléctrica estaba el puesto de datos con caja exterior de PVC al pie del pilar, nos aclararon que esa no es la solución definitiva, nos pueden indicar cuál es para poder cotizarla (es la misma caja exterior de PVC puesta en piso o cuál es la alternativa?).

No se deberá cotizar la instalación de puestos de datos.

4-En el rubro 5.1 Pintura en paredes, cielorraso y aberturas de excarcelaje pisos 2,3 y 4 las aberturas se deben pintar en ambas caras?

Agradezco nos indiquen la altura piso-techo.

Las aberturas se deben pintar en ambas caras, en esta situación son dos, una de acceso al local desde la oficina y otra que es de un baño. La tercer abertura es de acceso a local pero se pinta de un solo lado porque del otro tiene un laminado tipo cármica roja.

5-Buenas tardes hoy participamos de la ronda de visita al edificio de poder judicial y no percibí y no recordé consultar que tipo de vinilo tienen en el 1 piso que seguro recuerdo sería el mismo a usar en el trabajo a realizar y si quieren el mismo? Me refiero a si es entablillado o entero. Muchas gracias esperamos su respuesta a este mail o a los números.

Esta respuesta esta en el item 2