

CENTRO AUXILIAR DE RIO BRANCO

Obra: Reparación de Cubiertas sobre Dirección y Despensa

Licitación abreviada N°3/2020

CONSULTAS PREVIAS

Serie 1

Pregunta: Se consultó acerca de solucionar los apoyos de los aires acondicionados existentes. Ver foto 1

Respuesta: Se resuelve realizar 4 bases de hormigón de 80x30x4 cm sobre los cuales apoyarán las unidades exteriores de aire.

Deberán incluir además dentro de los trabajos:

- La reparación de estructura del alero que se encuentra caído en el sector que muestra la foto 2. La misma deberá reubicarse en su lugar original. Incluye todo trabajo de albañilería y herrería que se necesario para su correcta reparación.
- Deberán repintarse con antióxido y esmalte sintético (2 manos) los soportes del canalon (foto 3) existente en la azotea sobre dirección y toda pieza metálica que se presente oxidada en todas las cubiertas tratadas en le presente llamado. En caso de encontrarse piezas que a criterio de la D. De Obra presenten deterioros importantes se repondrán por nuevas.
- Se colocarán protecciones galvanizadas en todos los caños de abastecimiento que se encuentren en las 2 azoteas a tratar.
- La empresa deberá considerar la colocación de protecciones en las zonas donde se trabajará para evitar dañar las superficies existentes (membrana, chapas). Cualquier daño que se ocasione, producto de estos trabajos, deberá repararse a su costo.



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3