



DIRECCION NACIONAL DE AVIACION CIVIL  
E INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA  
URUGUAY

## **PEDIDO No 39.724**

**SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES (3) EQUIPOS A.A.  
(36.000/18.000/30.000 BTU), MANTENIMIENTO y PUESTA A PUNTO  
DE 1 EQ, RETIRO y DEPOSICION FINAL DE 2 EQS SPLIT EN TORRE  
DE CONTROL**

- Por más información dirigirse con el Arq. Tomas Lenzi Celular 094 354 391 o por el mail [arquitectura@dinacia.gub.uy](mailto:arquitectura@dinacia.gub.uy) en el horario de 08.30 a 15.30 hs de lunes a viernes.
- Se puede ofertar en línea en la página de Compras Estatales, por mail a [compras@dinacia.gub.uy](mailto:compras@dinacia.gub.uy) o personalmente en Av Wilson Ferreira Aldunate (Ex Cno Carrasco) en Zona del Aeropuerto Viejo teléfono 2604 0408 Internos 4026/4027 en el horario de 08.30 a 15.30 hs.
- Las Empresas deben estar inscriptas en el RUPE, el pago se realiza a través del SIIF



DIRECCION NACIONAL DE AVIACION CIVIL E  
INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA  
DIVISION ARQUITECTURA

Aeropuerto Internacional de Carrasco, "Gral. Cesáreo L. Berisso", 14 de junio de 2019.

Sr. SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

Referencia: Necesidades de Aires Acondicionados en Torre de Control y Archivo en Navegación Aérea.

Habiéndose procedido a realizar el relevamiento de las instalaciones de Aires Acondicionados solicitadas por usted, se entienden imperiosas las siguientes necesidades:

**ITEM 1.-** Es requerible el suministro e instalación de un equipo nuevo de 36.000BTU Piso-Techo, en la "torre de observación" de la Torre de Control (AIC).

**ITEM 2.-** Al equipo existente AIRWAY de 30.000BTU piso-techo, realizar la operaciones de mantenimiento y puesta a punto, requiriendo limpieza general y reposición completa de mezcla gaseosa R-410A.

**ITEM 3.-** Suministro e instalación de un equipo nuevo, sustituyendo el existente, en Sala de Descanso, tipo "Casette" de 18.000BTU ubicada en el cielo raso.

**ITEM 4.-** Suministro e instalación de un equipo Split de 30.000BTU, en sustitución del existente, en Archivo de Navegación Aérea.

**ITEM 5.-** Retiro y deposición final de dos equipos Split, fuera de servicio, en "torre de observación" de la Torre de Control.


Sin más que informar.

Saluda a usted atentamente.

Por el Director de la División Arquitectura

Asesor V Grado 11

Arquitecto

  
Tomas Lenzi

TL/tl