

De: Dpto de Nutrición y Dietética
A: Programación y Estimación

ESPECIFICACIONES DE MATERIAL DESCARTABLE

4 1 13 1 – BANDEJA DESCARTABLE

Debe ser de poliestireno expandido (PSI), de una sola división, con tapa, de aprox. 20x20x7cm, irrompible, impermeable, no tóxico, inerte al contenido (que no se deforma con el mismo) y aislante térmico.

4 1 13 2 – CUBIERTO DESCARTABLE TENEDORES

Debe ser de poliestireno blanco, resistente a la temperatura y a la manipulación, no tóxico, envasados en bolsas de nylon selladas de 100 unidades cada una.

4 1 13 3 – CUBIERTO DESCARTABLE CUCCHARAS

Debe ser de polietireno blanca, múltiple uso (para las cuatro ingestas diarias), resistente a la temperatura y a la manipulación, no tóxico, envasados en bolsas de nylon selladas de 100 unidades cada una.

4 1 13 4 – CUBIERTO DESCARTABLE CUCHILLOS

Debe ser de poliestireno blanco, resistente a la temperatura y a la manipulación, no tóxico. El dentado de la hoja debe ser parejo y chico, no siendo adecuado el dentado grande. Envasados en bolsas de nylon selladas de 100 unidades cada una.

4 1 13 10 – VASO DESCARTABLE TERMICO CON TAPA

Debe ser para líquidos calientes, con tapa, de poliestireno expandido (PSI), conservador y aislante térmico de 240cc, irrompible, impermeable, no tóxico, inerte al contenido.

4 1 13 14_ COMPOTERA DESCARTABLE CON TAPA

Debe ser pote termoplástico con tapa de 200 a 240 cc, resistente a la temperatura, impermeable, no tóxico, inerte al contenido, con calce ajustado de la tapa, no permitiendo el desborde del contenido.

4 1 13 17 – VASO DESCARTABLE TERMICO

Debe ser para líquidos calientes, de poliestireno expandido (PSI), conservador y aislante térmico de 240 cc, irrompible, impermeable, no tóxico, inerte al contenido.

4 1 13 28 _ BOTELLA DESCARTABLE CON TAPA

Debe ser botella plástica PET descartable de 500ml, con tapa, de aproximadamente 2,5 cmc de diámetro de abertura.

4 1 13 11 – VASOS DESCARTABLES COMÚN

Debe ser : De poliestireno blanco o transparente, impermeable, inerte, no tóxico, de aprox 150 a 200 cc.

Es imprescindible presentar muestras en todos los items solicitados. El Servicio evaluará las ofertas por precio y calidad con los siguientes parámetros