

FOTO 01



FOTO 02



- 04_ PINTURA:
EN COMEDOR Y CIRCULACIÓN:
- reparaciones y pintura de paredes . Pintura para interiores segun MCP.

01_ INTERVENCIONES EN COCINA:

- ALBAÑILERÍA:
- Demolicion completa de mesada y banquina
 - Retiro completa de puerta de chapa y mosquitero
 - Reconstitución de pavimento y revestimiento de muro
 - Rectificación de vano para recibir extractor
 - Instalación de puerta de aluminio
 - Intalacion de puerta Reja con mosquitero

- SANITARIA:
- Instalación de sifones en ambas piletas de cocina
 - Cambio de pera de goma en 2 cisternas
 - Colocación de grifería monocomando en baño
 - Instalacion de 2 llaves de corte en cisternas


02_ INTERVENCIONES EN SSHH:

- ALBAÑILERÍA:
- Reparación de puerta de box de baño de varones.
 - Pintura de muro exterior revocado

- SANITARIA:
- Instalación de 6 grifos con temporizador
 - Cambio de pera de goma en 6 cisternas
 - Instalación de 6 llaves de corte en cisternas
 - Suministro y colocación de tapa de bronce fijada con tornillos y sellada con silicona.

03_ INTERVENCIONES EN SSHH:

- SANITARIA:
- Instalación de 3 grifos con temporizador
 - Cambio de pera de goma en 1 cisterna
 - Instalación de 1 llave de corte en cisterna
 - Suministro y colocación de tapa de bronce fijada con tornillos y sellada con silicona



A.N.E.P P.A.E.P.U

COMPONENTE PLANTA FISICA AREA DE PROYECTOS		LAMINA
		01
OBRA: ESCUELA N°63 MONTEVIDEO, MONTEVIDEO		10 / 2021
DESCRIPCION: HERRERIA		ESC: 1.25
PROYECTISTA: ARQ. MAGDALENA PONCE DE LEON		
COORDINACION: ARQ. LUCIA LOMBARDI		