



EDIFICIO 1

- NOTAS:
- SECTOR INTERVENCION 1:
 - * Canalon y caño de bajada.
 - SECTOR INTERVENCION 2:
 - * Aplacado yeso.
 - SECTOR INTERVENCION 3:
 - * Friso fachada principal.
 - SECTOR INTERVENCION 4:
 - * Limpieza de canalon.

		DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA		DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES	
OBRA:	ESCUELA Nº 83	LOCALIDAD:	SALCE DEL V	FECHA:	04/2022
DIRECCIÓN:		DEPARTAMENTO:	DURAZNO	ESCALA:	1:300
PLANO DE:	RELEVAMIENTO	LÁMINA Nº:	L 001		
ARQUITECTO:	VALENTINA_QUEMA	FIRMA:			
TECNICO:	VALENTINA_QUEMA	FIRMA:			
ARCHIVO:	JARDIN 83.DWG	FIRMA:			

R1