




Edificio Central de la Universidad

Facultad de Derecho

Obra: Reparación de piso local de Vigilancia Eduardo Acevedo

Descripción de los trabajos a realizar

La obra se ubica en el local de Vigilancia de Facultad de Derecho sobre la calle Eduardo Acevedo, localizado en Planta Baja del Edificio Central de la Universidad.



Local a Intervenir

EDIFICIO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD

PLANTA BAJA

Se trata de la reparación del piso de madera existente del local antes nombrado.

La obra abarcará todos los trabajos necesarios para su finalización, incluyendo aquellos que se puedan haber omitido pero sean necesarios para realizar las tareas descritas.

Pavimento - Se repararán los sectores deteriorados del piso existente.

Las piezas a reparar y/o faltantes se sustituirán utilizándose el mismo tipo, dimensiones y secciones la madera existente, asegurando que las piezas nuevas queden homogéneas con respecto a lo existente.

Serán repuestas en iguales características a las colocadas.

La terminación superficial final será igual a la existente.

Se deberá considerar la superficie necesaria de terminación a tratar en el área para que no existan diferencias con los sectores que no se reparan.

Estructura - Se deberá verificar la estructura portante del piso de madera a los efectos de garantizar la estabilidad del mismo. Si fuera necesario, se deberá reconstruir parte de la estructura en los mismos materiales que los de la existente. Para esta tarea se deberá desarmar y levantar las tablas que se consideren necesarias para reconstruir la estructura y recolocar o sustituir las tablas que hayan perdido el



UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

machimbre u otros. Se mantendrá la ubicación relativa entre ellas para evitar diferencias de nivel tanto en los machimbres como en la superficie a os efectos de una terminación perfectamente plana