

<b>LOCAL 2</b> <i>Administración</i>	<b>Ubicación:</b> Planta baja	<b>Identificación L2</b>
<b>Planta esquemática</b>	Ver Lámina A01	Sector: 1
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>ÁREA:</b> 9.68m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.40m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si.	
	Observaciones	Acceso desde L4, Hall de Distribución
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<b>PISO:</b> Entablonado de madera – Existente <b>ZÓCALO:</b> Cerámica – Existente <b>UMBRAL:</b> Mármol- Existente <b>CIELORRASO Y TECHO:</b> Revoque pintado color blanco <b>MUROS Y TABIQUES:</b> Existentes <b>TERMINACIÓN INTERIOR:</b> Revoque pintado color blanco <b>PINTURA:</b> Paramentos: Pintura acrílica para interiores tipo rekolor de Renner o similar. Techo: Pintura para cielorrasos antihongo tipo "Inca" o similar, de acuerdo a especificaciones del fabricante. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> No.	
	Observaciones	Desmantelamiento de mampara <b>CE25</b> / Mantenimiento general de elementos constructivos existentes. Retiro equipo AA
	Restricciones	
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> Verificación y reparación para su correcto funcionamiento- <b>CE4</b> <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> Existente. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> Suministro y colocación de <b>C5</b> <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No. <b>ACCESORIOS:</b> No.	
	Observaciones	Retiro de Cartelería
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> Sí. Previsión de instalación eléctrica según recaudos <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> No. <b>ELECTRICA:</b> SI - iluminación y potencia. <b>SANITARIA:</b> No. <b>INCENDIO:</b> Sí. Ver recaudos de Incendio	
	Observaciones	
	Restricciones	
<b>Imágenes</b>		
Vista general del local		Mampara CE25 a retirar

